

Het kappen van 63 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Segbroek

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Den Haag
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20240117 00807 002 - 17-01-2024 20240117 00807 001 - 17-01-2024 20240117 00807 000 - 17-01-2024

Project

Naam van dit project

Het kappen van 63 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Segbroek

Projectomschrijving

Het kappen van 63 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Segbroek

Locatie

Adres

1e Braamstraat 2, 2563HV 's-Gravenhage

Algemeen

Als u wilt kunt u een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Het kappen van 63 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Segbroek

Toelichting op uw verzoek

Het betreffen hier bomen die slecht en of dood zijn.

Uw referentienummer

VTa 2023 Segboek

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

Nee

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

Nee

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

-

Telefoonnummer

-

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27370927

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Den Haag

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

002308836

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Spui

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

70

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2511BT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

12600

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2500 DJ

*Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2500DJ'.***Plaats**

's-Gravenhage

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Junior specialist werkvoorbereiding, DSB IbDH CIV

Voorletters

E.G.

Voorvoegsel

-

Achternaam

Schenderling

E-mailadres

erwin.schenderling@denhaag.nl

Telefoonnummer

-

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?

postbusnummer

Nummer

12600

Postcode

2500 DJ

Plaats

Den Haag

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Heeft u de vergunningcheck gedaan?

Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

63

Wat wilt u gaan doen?

Vellen/kappen

Wat is de locatie per boom?

De bomen staan verspreid over stadsdeel Segbroek van de gemeente Den Haag. Zie bijlage 1 en 2.

Wat is de stamomtrek per boom?

Zie bijlage 1.

Beschrijf per boom of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Zie bijlage 1. Er is mogelijkheid tot herplant en dit zal ook worden uitgevoerd.

Waarom wilt u de boom onderhouden of verwijderen?

Dode of slechte boom/bomen; Zieke boom/bomen

Gaat het om een Haagse monumentale boom?

Nee

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Heeft u nog andere gegevens en documenten die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?

Nee

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Situatietekening

Geen documenten.

Gegevens bomen

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 1 Kaplijst.pdf	Nee
Bijlage 2 te kappen bomen BVC Segbroek 2023.pdf	Nee

Bijlage 1: bij kapaanvraag 'Het kappen van 63 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Segbroek'

VTA 2023

Kaplijst

Locatie	Boom nummer	Boomsoort wetenschappelijk	Stamomtrek	Stamdiameter	Nesten	Vleermuizen	Reden voor Kap	Postcode	Herplant
1e Braamstraat	10	Malus hybride	60	19	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2563 HV	Malus hybride
Abrikozenstraat	5	Laburnum watererii 'Vossii'	50	16	Geen	Geen	Kroon: dood hout.	2564 VL	Laburnum watererii 'Vossii'
Abrikozenstraat	13	Laburnum watererii 'Vossii'	80	25	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 VT	Laburnum watererii 'Vossii'
Abrikozenstraat	95	Crataegus x media 'Paul's Scarlet'	70	22	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 VZ	Crataegus x media 'Paul's Scarlet'
Abrikozenstraat	99	Prunus serotina	80	25	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 VR	Prunus serotina
Ananasstraat	10	Sorbus intermedia 'Brouwers'	35	11	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 SL	Sorbus intermedia 'Brouwers'
Berberisstraat	2	Sorbus latifolia	55	18	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2565 XA	Sorbus latifolia
Bosbesstraat	5	Prunus x gondouinii 'Schnee'	70	22	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 PB	Prunus x gondouinii 'Schnee'
Bosbesstraat	17	Prunus serrulata 'Kanzan'	70	22	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 PA	Prunus serrulata 'Kanzan'
Bosbesstraat	38	Prunus serrulata 'Kanzan'	150	48	Geen	Geen	Stamvoet: zwam/vraat.	2564 PD	Prunus serrulata 'Kanzan'
Bosbesstraat	59	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	120	38	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2552 GL	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Bosbesstraat	70	Prunus serrulata 'Kanzan'	70	22	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 PA	Prunus serrulata 'Kanzan'
Buijs Ballotstraat	19	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	35	11	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2563 ZJ	Amelanchier arborea 'Robin Hill'
Cederstraat	2	Crataegus persimilis 'Splendens'	50	16	Geen	Geen	Kroon: afstervend.	2565 JM	Crataegus persimilis 'Splendens'
Cederstraat	8	Crataegus persimilis 'Splendens'	43	14	Geen	Geen	Kroon: afstervend.	2565 JP	Crataegus persimilis 'Splendens'
Chrysantplein	17	Prunus serrulata 'Kanzan'	80	25	Geen	Geen	Stamvoet: zwam/vraat, kroon: afstervend, algemeen slechte vitaliteit.	2565 BV	Prunus serrulata 'Kanzan'
Copernicuslaan	5	Robinia hispida	50	16	Geen	Geen	Doorgaande spil afgebroken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	6	Robinia hispida	60	19	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	9	Robinia hispida	45	14	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	10	Robinia hispida	55	18	Geen	Geen	Doorgaande spil afgebroken	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	14	Robinia hispida	50	16	Geen	Geen	Boom is dood	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	15	Robinia hispida	50	16	Geen	Geen	Doorgaande spil afgebroken	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	16	Robinia hispida	30	10	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	36	Robinia hispida	40	13	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	37	Robinia hispida	55	18	Geen	Geen	Doorgaande spil afgebroken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	41	Robinia hispida	60	19	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	52	Robinia hispida	45	14	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	54	Robinia hispida	30	10	Geen	Geen	Boom is dood	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	58	Robinia hispida	30	10	Geen	Geen	Boom is dood	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	59	Robinia hispida	35	11	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	60	Robinia hispida	40	13	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	62	Robinia hispida	45	14	Geen	Geen	Doorgaande spil afgebroken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	79	Robinia hispida	45	14	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VA	Robinia hispida
Copernicuslaan	95	Robinia hispida	35	11	Geen	Geen	Boom is dood	2561 VC	Robinia hispida
Copernicuslaan	98	Robinia hispida	35	11	Geen	Geen	Slechte takaaanhechting/ aanzienlijke kans op uitbreken	2561 VC	Robinia hispida
Fazantplein	32	Ilex aquifolium	50	16	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 VJ	Ilex aquifolium
Gagelhoeven - Mient 210	Geen	Alnus glutinosa	117	37	Geen	Geen	Zwamaantasting, holte/inrotting stam en stamvoet	2563 KJ	Alnus glutinosa
Generaal Dufourpad	12	Malus baccata	60	19	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 LD	Malus baccata
Generaal Dufourpad	34	Malus baccata	150	48	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 LK	Malus baccata
Goudenregenstraat	52	Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'	140	45	Geen	Geen	Algemeen slechte vitaliteit, stamvoet: zwam/vraat, Dikrandtonderzwam.	2565 EP	Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'
Hanenburglaan	55	Sorbus intermedia 'Brouwers'	55	18	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2565 ET	Sorbus intermedia 'Brouwers'
Henry Dunantpad	152	Quercus robur	49	16	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 LD	Quercus robur
Hyacinthweg	5	Sorbus aria 'Magnifica'	130	41	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2565 AG	Sorbus aria 'Magnifica'
Hyacinthweg	86	Fraxinus excelsior	100	32	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2565 AZ	Fraxinus excelsior
IJsvogelplein	71	Malus hybride	45	14	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 VS	Malus hybride
Kamperfoelieplein	28	Malus	80	25	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2563 KH	Malus
Kamperfoeliestraat	241	Salix alba	80	25	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2563 KJ	Salix alba
Kwikstaartlaan	21	Sorbus intermedia	123	39	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 TT	Sorbus intermedia
Kwikstaartlaan	30	Sorbus intermedia 'Brouwers'	180	57	Geen	Geen	Algemeen boom is dood	2566 TP	Sorbus intermedia 'Brouwers'
Laan van Meerdervoort	330	Sorbus intermedia 'Brouwers'	80	25	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2563 BN	Sorbus intermedia 'Brouwers'
Laan van Poot	452	Pinus nigra nigra	130	41	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2566 EC	Pinus nigra nigra

Mezenlaan	16	Acer pseudoplatanus 'Erectum'	190	61	Geen	Geen	Kroon: afstervend, stamvoet: zwam/vraat, Honingzwam, stamvoet: wond, algemeen slechte vitaliteit.	2566 JN	Acer pseudoplatanus 'Erectum'
Mient	192	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	120	38	Geen	Geen	Kroon: dood hout, kroon: afstervend, stamvoet: zwam/vraat, Tonderzwam.	2564 GT	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Mient	420	Malus hybride	108	34	Geen	Geen	Stamvoet: holten/inrotting, stam: zwam/vraat, stamvoet: meerstammig, algemeen: mechanische overbelasting.	2564 KH	Malus hybride
Mient	512	Malus hybride	80	25	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2564 KT	Malus hybride
Prof. Landsteinerpad	2	Malus baccata	130	41	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2565 GG	Malus baccata
Resedastraat	12	Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'	50	16	Geen	Geen	Stam: holten/inrotting, stam: zwam/vraat.	2565 BM	Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'
Sterappelstraat	2	Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'	60	19	Geen	Geen	Stamvoet: scheuren, stamvoet: holten/inrotting.	2564 RB	Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'
Van Boecopkade	19	Prunus avium 'Plena'	120	38	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2518 PH	Prunus avium 'Plena'
Watervlierstraat	3	Prunus 'Accolade'	30	10	Geen	Geen	Algemeen boom is dood.	2571 BC	Prunus 'Accolade'
Weimarstraat	2	Sorbus latifolia	65	21	Geen	Geen	Stamvoet: zwam/vraat.Stam: holten/inrotting.	2562 HB	Sorbus latifolia
Westduinpark	4	Populus canescens 'Witte van Haamstede'	170	54	Geen	Geen	Stam: zwam/vraat. Kroon: dood hout. Kroon: scheuren in takken/grote wond.	2566 EG	Populus canescens 'Witte van Haamstede'
Zonnebloemstraat	173	Populus canescens 'De Moffart'	185	59	Geen	Geen	Stam: scheuren, aanzienlijke kans op stambreuk aanwezig.	2565 RT	Populus canescens 'De Moffart'



Den Haag

Dienst Stadsbeheer
Groenbedrijf Den Haag

Boomveiligheidscontrole 2023 Stadsdeel Segbroek



Afdeling
Onderzoek & Advies



Den Haag

WebGIS

1e Braamstraat - boomnr. 10



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500



Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



1e Braamstraat

Postcode: 2563HV
 Boomnummer: 10
 Mon. nummer:
 Boomsoort: appel
 Latijnse naam: Malus hybride
 Coördinaten: 78357,326 454474,729



Omtrek: 60cm
 Locatie kenmerk: To hr 9

Controle datum: 16-6-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:



Abrikozenstraat

Postcode: 2564VL


Boomnummer: 5

Mon. nummer:

Boomsoort: langtrossige goudenregen

Latijnse naam: Laburnum watererii 'Vossii'

Coördinaten: 77513,725 453633,432



Omtrek: 50cm

Locatie kenmerk: Hsnr 45

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Kroon: dood hout.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Abrikozenstraat

Postcode: 2564VT


Boomnummer: 13

Mon. nummer:

Boomsoort: langtrossige goudenregen

Latijnse naam: Laburnum watererii 'Vossii'

Coördinaten: 77501,134 453620,555



Omtrek: 80cm

Locatie kenmerk: Hsnr 52

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Abrikozenstraat

Postcode: 2564VZ


Boomnummer: 95

Mon. nummer:

Boomsoort: rode meidoorn

Latijnse naam: Crataegus x media 'Paul's Scarlet'

Coördinaten: 77286,672 453985,811



Omtrek: 70cm

Locatie kenmerk: Hsnr 210

Controle datum: 13-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.



maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Abrikozenstraat

Postcode: 2564VR
Boomnummer: 99
Mon. nummer:
Boomsoort: Amerikaanse vogelkers
Latijnse naam: Prunus serotina
Coördinaten: 77317,17 453973,818




Omtrek: 80cm
Locatie kenmerk: To 221

Controle datum: 13-6-2023
BVC risicocategorie: D
Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:



Schaal 1: 500

A4 formaat



Ananasstraat

Postcode: 2564SL

Boomnummer: 10

Mon. nummer:

Boomsoort: Zweedse meelbes

Latijnse naam: Sorbus intermedia 'Brouwers'

Coördinaten: 77207,121 453629,178



Omtrek: 35cm

Locatie kenmerk: To 22

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Berberisstraat

Postcode: 2565XA


Boomnummer: 2

Mon. nummer:

Boomsoort: breedbladige meelbes

Latijnse naam: Sorbus latifolia

Coördinaten: 78163,361 454894,649



Omtrek: 55

Locatie kenmerk: To lm 2

Controle datum: 23-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Bosbesstraat

Postcode: 2564PB

Boomnummer: 5

Mon. nummer:

Boomsoort: Goudoun's kers

Latijnse naam: Prunus x gondouinii 'Schnee'

Coördinaten: 77850,676 453482,923



Omtrek: 70cm

Locatie kenmerk: zk huisnr 20.

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.


maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Bosbesstraat

Postcode: 2564PA
 Boomnummer: 17
 Mon. nummer:
 Boomsoort: Japanse kers
 Latijnse naam: Prunus serrulata 'Kanzan'
 Coördinaten: 77793,739 453542,634



Omtrek: 70cm

Locatie kenmerk: Lp 9

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:

Bosbesstraat

Postcode: 2564PD
 Boomnummer: 38
 Mon. nummer:
 Boomsoort: Japanse kers
 Latijnse naam: Prunus serrulata 'Kanzan'
 Coördinaten: 77692,594 453527,563



Omtrek: 150 cm
 Locatie kenmerk: zk huisnr 130.

Controle datum: 25-7-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -

omschrijving: De boom klinkt bij het kloppen met de hamer niet massief meer. Aan meerdere kanten van de stamvoet komen de vruchtlichamen van de tonderzwam naar buiten. Aanzienlijke kans op stambreuk en/of windworp.

Bosbesstraat

Postcode: 2552GL


Boomnummer: 59

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 77853,317 453464,374



Omtrek: 120cm

Locatie kenmerk: zk huisnr 20.

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.


maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Bosbesstraat

Postcode: 2564PA
 Boomnummer: 70
 Mon. nummer:
 Boomsoort: Japanse kers
 Latijnse naam: *Prunus serrulata* 'Kanzan'
 Coördinaten: 77815,498 453506,565




Omtrek: 70cm
 Locatie kenmerk: Hsnr 50

Controle datum: 14-6-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:



Buijs Ballotstraat

Postcode: 2563ZJ



Boomnummer: 19

Mon. nummer:

Boomsoort: krentenboom

Latijnse naam: Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Coördinaten: 78726,575 454903,866



Omtrek: 35cm

Locatie kenmerk: To hr 47

Controle datum: 16-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Auteur:

Schaal 1: 500

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Cederstraat

Postcode: 2565JM


Boomnummer: 2

Mon. nummer:

Boomsoort: meidoorn

Latijnse naam: Crataegus persimillis
'Splendens'

Coördinaten: 78346,552 454923,615



Omtrek: 50

Locatie kenmerk: To school

Controle datum: 21-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Kroon: afstervend.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Cederstraat

Postcode: 2565JP



Boomnummer: 8

Mon. nummer:

Boomsoort: meidoorn

Latijnse naam: Crataegus persimillis
'Splendens'

Coördinaten: 78394,28 454944,919



Omtrek: 43

Locatie kenmerk: To 24

Controle datum: 21-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Kroon: afstervend.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Chrysantplein

Postcode: 2565BV
 Boomnummer: 17
 Mon. nummer:
 Boomsoort: Japanse kers
 Latijnse naam: *Prunus serrulata* 'Kanzan'
 Coördinaten: 77519,092 454365,081



Omtrek: 80cm
 Locatie kenmerk: To hr 16


Controle datum: 23-6-2023
 BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Stamvoet: zwam/vraat. Kroon:
 afstervend. Algemeen slechte vitaliteit.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:



<https://maps.denhaag.nl> geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 750

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat





Den Haag

Dienst Stadsbeheer
Groenbedrijf Den Haag

Bomenonderzoek Copernicuslaan



Afdeling
Onderzoek & Advies



RAPPORTAGE

Bomenonderzoek Copernicuslaan

COLOFON

Opdrachtgever:

Dhr. E. Schön

Ons kenmerk:

2023

Opdrachtnemer:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek en Advies

Boomtechnisch adviseur:

M.J. Corbet

Datum:

23 oktober 2023

Email: onderzoekenadvies@denhaag.nl





INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Vraagstelling	4
3. Uitgangspunten	4
4. Methode van onderzoek	5
5. Boomgegevens	6
6. Conclusie	7

BIJLAGEN

Situatietekening	8
Fotoblad	9
Fotoblad	10
Fotoblad	11
Fotoblad	12
Fotoblad	13



1. Inleiding

In opdracht van Dhr. E. Schön van het stadsdeel Segbroek is er door de afdeling Onderzoek en Advies (O&A) op 18-10-2023 een bomenonderzoek uitgevoerd aan meerdere acacia bomen gelegen aan de Copernicuslaan

Reden tot nader onderzoek: Uitbrekende gesteltakken bij de acacia bomen

Naar aanleiding van het onderzoek is in het advies maatregelen vermeld, met betrekking tot het verder beheer van de bomen.

2. Vraagstelling

- Zijn de bomen veilig ?

3. Uitgangspunten

- De bomen zijn beoordeeld conform de BVC methode (boom veiligheidscontrole).



basiskaart van locatie (Bron: Webgis)



4. Methode van onderzoek

Opzet inventarisatie boomgegevens

De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen.

Boomsoort

Bepaald aan de hand van de soortkenmerken.

Stamafwijkingen


Zijn er zwamaantastingen en/of holtes / inrotting aanwezig

Kroonafwijkingen

Betreft slechte aanhechting van gesteltakken

Conditie

De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling.





5. Boomgegevens

Het onderzoek is gestart met het visueel controleren van de bomen conform de BVC methode. Hierbij zijn enkele boomgegevens opgenomen en verwerkt in tabel 1.

Boom nummer	Wetenschappelijke naam	Vleermuizen/Nesten	Afwijkingen	Maatregel	Omtrek
5	Robinia hispida	Geen	doorgaande spil afgebroken	vervangen voor ander soort	50 cm
6	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	60 cm
9	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	45 cm
10	Robinia hispida	Geen	doorgaande spil afgebroken	vervangen voor ander soort	55 cm
14	Robinia hispida	Geen	Boom is dood	vervangen voor ander soort	50 cm
15	Robinia hispida	Geen	doorgaande spil afgebroken	vervangen voor ander soort	50 cm
16	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	30 cm
36	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	40 cm
37	Robinia hispida	Geen	doorgaande spil afgebroken	vervangen voor ander soort	55 cm
41	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	60 cm
52	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	45 cm
54	Robinia hispida	Geen	Boom is dood	vervangen voor ander soort	30 cm
58	Robinia hispida	Geen	Boom is dood	vervangen voor ander soort	30 cm
59	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	35 cm
60	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	40 cm
62	Robinia hispida	Geen	doorgaande spil afgebroken	vervangen voor ander soort	45 cm
79	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	45 cm
95	Robinia hispida	Geen	Boom is dood	vervangen voor ander soort	35 cm
98	Robinia hispida	Geen	slechte takaanhechting /aanzienlijke kans op uitbreken	vervangen voor ander soort	35 cm

Tabel 1.



6. Conclusie

Alle acacia bomen hebben schade ondervonden door het uitbreken van gesteltakken dan wel zal dit in de nabije toekomst gebeuren.

De bomen zijn ooit een keer geknot of zijn misschien wel geknot aangeplant, echter is de aangroei van takken op deze stam zo snel aangegroeid dat het snel zware takken worden.

De stam kan dit niet dragen waardoor de takken spontaan uitbreken. De bomen zijn hierdoor niet meer veilig voor de omgeving.

Dit soort kan dit niet aan en wordt afgeraden om in de toekomst aan te planten.

7. advies

Ander soort aanplanten waarbij de bomen van de 3^e grote zijn (max 12 meter).



SITUATIETEKENING





FOTOBLAG

Boomnr.5



boomnr. 6



Boomnr.9



boomnr. 10





FOTOBLAG

Boomnr.14



boomnr. 15



Boomnr.16



boomnr. 36





FOTOBLAG

Boomnr.37



boomnr. 41



Boomnr.52



boomnr. 54





FOTOBLAG

Boomnr.58



boomnr. 59



Boomnr.60



boomnr. 62





FOTOBLAD

Boomnr.79



boomnr. 95



Boomnr.98






Den Haag

WebGIS

Fazantplein - boomnr. 32



<https://maps.denhaag.nl> geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Fazantplein

Postcode: 2566VJ



Boomnummer: 32

Mon. nummer:

Boomsoort: scherpe hulst

Latijnse naam: Ilex aquifolium

Coördinaten: 77415,36 455435,174



Omtrek: 50

Locatie kenmerk: To 3

Controle datum: 13-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Schaal 1: 750

A4 formaat




Gagelhoeven – Mient 210 Stadsdeel Segbroek	Den Haag
Boom nr : Geen (NME boom) Boomsoort : Els <i>Alnus glutinosa</i> Stamomtrek : 117 cm Stamvoet : Meerstammig, Zwamaantasting Stam : Holte Kroon : Geen Bijzonderheden Omschrijving geconstateerde afwijking[en] [] Stormschade [] Mechanische belasting [] Kroonsterfte [] Slechte takaanhechting[en] [] Takscheuren [] Beschadiging wortelaanzet [X] Holte/inrotting stam [X] Holte/inrotting stamvoet	
Onderzoek handmatig / Visueel [X] Onderzoek met de Geluidstomograaf [] Onderzoek met de Aanwasboor [] Slecht	Nesten: Geen Vleermuizen: Geen
Aanbevelingen: [X] 3 maanden [] 12 maanden [] Urgent = noodkap [X] Rooien [] Ingrijpende: [] ATTENTIEBOOM [] Anders: Aanzienlijke kans schade en/of letsel aan personen door op breuk en/ of windworp. Controle datum: 1 september 2023	

Fotoblad

Holte in de Stam



Tonderzwam en inrotting





Generaal Dufourpad

Postcode: 2566LD



Boomnummer: 12

Mon. nummer:

Boomsoort: appel

Latijnse naam: Malus baccata

Coördinaten: 78489,26 455645,976



Omtrek: 60

Locatie kenmerk: geen

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Generaal Dufourpad

Postcode: 2566LK


Boomnummer: 34

Mon. nummer:

Boomsoort: appel

Latijnse naam: Malus baccata

Coördinaten: 78411,096 455598,23



Omtrek: 150 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 17-8-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Goudenregenstraat

Postcode: 2565EP


Boomnummer: 52

Mon. nummer:

Boomsoort: gedeelde lijsterbes

Latijnse naam: Sorbus x thuringiaca
'Fastigiata'

Coördinaten: 78084,194 454713,354



Omtrek: 140 cm

Locatie kenmerk: To 113

Controle datum: 17-8-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen slechte vitaliteit. Stamvoet:
zwam/vraat, Dikrandtonderzwam.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Meerdere vruchtlichaam Dikrandtonderzwam. Bij het kloppen met de hamer klinkt de stamvoet voor 70% van de omtrek niet massief meer. Aanzienlijke kans op stambreuk en of windworp aanwezig.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Den Haag

WebGIS

Hanenbruglaan - boomnr. 55



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500


Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Hanenburglaan

Postcode: 2565ET
 Boomnummer: 55
 Mon. nummer:
 Boomsoort: Zweedse meelbes
 Latijnse naam: Sorbus intermedia 'Brouwers'
 Coördinaten: 77893,457 455058,288



Omtrek: 55
 Locatie kenmerk: To lm 35

Controle datum: 23-6-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.


maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:



Den Haag

WebGIS

Henry Dunantpad - boomnr. 152



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Henry Dunantpad

Postcode: 2566LD


Boomnummer: 152

Mon. nummer:

Boomsoort: zomereik

Latijnse naam: Quercus robur

Coördinaten: 78549,05 455682,04



Omtrek: 49

Locatie kenmerk: To stadsdeelkantoor Segbroek

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd


omschrijving:



Den Haag

WebGIS

Hyacinthweg - boomnr. 5



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 750

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Hyacinthweg

Postcode: 2565AG



Boomnummer: 5

Mon. nummer:

Boomsoort: meelbes

Latijnse naam: Sorbus aria 'Magnifica'

Coördinaten: 77150,368 454351,556



Omtrek: 130cm

Locatie kenmerk: To hr 46

Controle datum: 22-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd


omschrijving:



Den Haag

WebGIS

Hyacinthweg - boomnr. 86



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500


Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Hyacinthweg

Postcode: 2565AZ
Boomnummer: 86
Mon. nummer:
Boomsoort: es
Latijnse naam: Fraxinus excelsior
Coördinaten: 76985,97 454221,297




Omtrek: 100cm
Locatie kenmerk: zk naast huisnr 49.

Controle datum: 23-6-2023
BVC risicocategorie: D
Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:



IJsvogelplein

Postcode: 2566VS


Boomnummer: 71

Mon. nummer:

Boomsoort: appel

Latijnse naam: Malus hybride

Coördinaten: 77574,151 455439,05



Omtrek: 45

Locatie kenmerk: Plein to hnr 3

Controle datum: 13-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Kamperfoelieplein

Postcode: 2563KH



Boomnummer: 28

Mon. nummer:

Boomsoort: appel

Latijnse naam: Malus

Coördinaten: 78248,67 454379,438



Omtrek: 80cm

Locatie kenmerk: NAAST KERK

Controle datum: 13-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Den Haag



WebGIS

Kamperfoeliestraat - boomnr. 241



Kamperfoeliestraat

Postcode: 2563KJ
 Boomnummer: 241
 Mon. nummer:
 Boomsoort: schietwilg
 Latijnse naam: Salix alba
 Coördinaten: 78343,705 453968,868



Omtrek: 80cm
 Locatie kenmerk: To hr 95

Controle datum: 15-6-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:



Kwikstaartlaan

Postcode: 2566TT

Boomnummer: 21

Mon. nummer:

Boomsoort: Zweedse meelbes

Latijnse naam: Sorbus intermedia

Coördinaten: 77130,483 455137,325



Omtrek: 123

Locatie kenmerk: To 22

Controle datum: 12-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Kwikstaartlaan

Postcode: 2566TP

Boomnummer: 30

Mon. nummer:

Boomsoort: Zweedse meelbes

Latijnse naam: Sorbus intermedia 'Brouwers'

Coördinaten: 77151,34 455116,893



Omtrek: 180

Locatie kenmerk: Lm 11

Controle datum: 12-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Laan van Meerdervoort

Postcode: 2563BN

Boomnummer: 330

Mon. nummer:

Boomsoort: Zweedse meelbes

Latijnse naam: Sorbus intermedia 'Brouwers'

Coördinaten: 77881,319 454485,14



Omtrek: 80 cm

Locatie kenmerk: Hsnr 610

Controle datum: 13-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd


omschrijving:



Den Haag

WebGIS

Laan van Poot - boomnr. 452



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500


Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Laan van Poot

Postcode: 2566EC
 Boomnummer: 452
 Mon. nummer:
 Boomsoort: Oostenrijkse den
 Latijnse naam: *Pinus nigra nigra*
 Coördinaten: 78219,17 455951,91



Omtrek: 130 cm
 Locatie kenmerk: Achter lm 7

Controle datum: 17-8-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: <3 maanden
 omschrijving:
 maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -
 omschrijving: stamstuk van 10 meter wordt langzamerhand instabiel



Mezenlaan

Postcode: 2566JN


Boomnummer: 16

Mon. nummer:

Boomsoort: esdoorn

Latijnse naam: *Acer pseudoplatanus* 'Erectum'

Coördinaten: 78066,664 455633,063



Omtrek: 190 cm

Locatie kenmerk: t/o huisnr 20.

Controle datum: 17-8-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Kroon: afstervend. Stamvoet: zwam/vraat,
Honingzwam .Stamvoet: wond. Algemeen
slechte vitaliteit.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig


urgentie: -

omschrijving: Honingzwam > 30%

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Mient

Postcode: 2564GT



Boomnummer: 192

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 77888,285 453976,781



Omtrek: 120cm

Locatie kenmerk: t/o huisnr 275.

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Kroon: dood hout. Kroon:
afstervend. Stamvoet: zwam/vraat,
Tonderzwam .

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Tonderzwam, de boom klinkt tijdens het kloppen met de hamer massief. De kroon is aan het afsterven.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

maatregel: Dood hout verwijderen

urgentie: <3 maanden


omschrijving: 40% dik hout!!



Den Haag

WebGIS

Mient - boomnr. 420



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500


Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Mient

Postcode: 2564KH
 Boomnummer: 420
 Mon. nummer:
 Boomsoort: appel
 Latijnse naam: Malus hybride
 Coördinaten: 78357,521 454188,835



Omtrek: 108cm

Locatie kenmerk: Lp 26

Controle datum: 1-9-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: holten/inrotting. Stam:
 zwam/vraat. Stamvoet:
 meerstammig. Algemeen mechanische
 overbelasting.

Vleermuizen: Geen.


Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: De stam met holte klinkt tijdens het kloppen met de hamer niet meer massief. De prikstok verdwijnt 25cm in de boom en de boom is 30cm dik. Aanzienlijke kans op windworp en of stambreuk aanwezig.



Auteur:

Schaal 1: 500



Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Mient

Postcode: 2564KT
Boomnummer: 512
Mon. nummer:
Boomsoort: appel
Latijnse naam: Malus hybride
Coördinaten: 78303,54 454168,207



Omtrek: 80cm
Locatie kenmerk: Achter lp 42

Controle datum: 16-6-2023
BVC risicocategorie: D
Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.



Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:



Prof. Landsteinerpad

Postcode: 2565GG
Boomnummer: 2
Mon. nummer:
Boomsoort: appel
Latijnse naam: Malus baccata
Coördinaten: 77754,69 455193,687



Omtrek: 130 cm
Locatie kenmerk: Langs pad

Controle datum: 18-8-2023
BVC risicocategorie: D
Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
urgentie: <3 maanden
omschrijving: Rooien



Resedastraat

Postcode: 2565BM

Boomnummer: 12

Mon. nummer:

Boomsoort: es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior 'Westhofs
Glorie'

Coördinaten: 77414,127 454801,171



Omtrek: 50cm

Locatie kenmerk: To school

Controle datum: 23-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: holten/inrotting. Stam: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Ruige weerschijnzwam op 1,80m hoogte. Holte op 2m, de boom is 15cm dik en de peilstok gaat 10cm de boom in. Grote kans op breuk.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd


omschrijving:



Den Haag

WebGIS

Sterappelstraat - boomnr. 2



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Sterappelstraat

Postcode: 2564RB

Boomnummer: 2

Mon. nummer:

Boomsoort: lijsterbes

Latijnse naam: Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'

Coördinaten: 77460,763 453550,66



Omtrek: 60cm

Locatie kenmerk: Zk hr 187

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: scheuren. Stamvoet:

holten/inrotting.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -


omschrijving: Boom klinkt bij het kloppen met de hamer niet massief meer. Aanzienlijke kans op stambreuk en/of windworp.



Den Haag

WebGIS

Van Boecopkade - boomnr. 19



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500


Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Van Boecopkade

Postcode: 2518PH
 Boomnummer: 19
 Mon. nummer:
 Boomsoort: kers
 Latijnse naam: Prunus avium 'Plena'
 Coördinaten: 80035,219 454736,956




Omtrek: 120 cm
 Locatie kenmerk: ok huisnr 54

Controle datum: 17-8-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -
 omschrijving: Boom in bouwplaats
 maatregel: Rooien
 urgentie: <3 maanden
 omschrijving:



Schaal 1: 500

A4 formaat



Watervlierstraat

Postcode: 2571BC


Boomnummer: 3

Mon. nummer:

Boomsoort: Japanse kers

Latijnse naam: Prunus 'Accolade'

Coördinaten: 78559,399 453890,055



Omtrek: 30cm

Locatie kenmerk: Hsnr 8

Controle datum: 14-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:




Schaal 1: 500

A4 formaat



Weimarstraat

Postcode: 2562HB
 Boomnummer: 2
 Mon. nummer:
 Boomsoort: breedbladige meelbes
 Latijnse naam: Sorbus latifolia
 Coördinaten: 79213,762 454779,498



Omtrek: 65cm
 Locatie kenmerk: hsnr 106.

Controle datum: 20-6-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Stamvoet: zwam/vraat. Stam: holten/inrotting.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:
 maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -
 omschrijving: De aantasting komt aan meerdere kanten van de stamvoet naar buiten. De boom is hierdoor gevoelig geworden voor windworp en of stambreuk.



Den Haag

WebGIS

Westduinpark - boomnr. 4



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 750

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Westduinpark

Postcode: 2566EG


Boomnummer: 4

Mon. nummer:

Boomsoort: grauwe abeel

Latijnse naam: *Populus canescens* 'Witte van Haamstede'

Coördinaten: 77169,205 455466,564



Omtrek: 170 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 17-8-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: zwam/vraat.Kroon: dood hout.Kroon: scheuren in takken/grote wond.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving: Optie 2

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Vraat schade zit over de gehele omtrek van de boom wel lokaal maar zorgt er voor dat de stam gevoelig wordt voor stambreuk.

maatregel: Kroonsnoei

urgentie: <3 maanden

omschrijving: gesteltak met scheur verwijderen, evt gesteltak innemen

maatregel: Kroonreductie

urgentie: <3 maanden

omschrijving: Optie 1 de gesteltakken waarin vraag schade zit reduceren voor 50%

maatregel: Dood hout verwijderen

urgentie: <3 maanden

omschrijving: 10%

maatregel: Overige werkzaamheden

urgentie: <3 maanden


omschrijving: Flexibele verankering plaatsen om uitbreken van gesteltak te voorkomen optie 1



Den Haag

WebGIS

Westduinpark - boomnr. 125



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 750

Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Westduinpark

Postcode: 2566DA


Boomnummer: 125

Mon. nummer:

Boomsoort: Canadese populier

Latijnse naam: *Populus canadensis* 'Robusta'

Coördinaten: 76740,66 454963,964



Omtrek: 145

Locatie kenmerk: Achter hek sportveld

Controle datum: 9-6-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen slechte vitaliteit.


Vleermuizen: Holtes.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:



Zonnebloemstraat

Postcode: 2565RT


Boomnummer: 173

Mon. nummer:

Boomsoort: grauwe abeel

Latijnse naam: Populus canescens 'De Moffart'

Coördinaten: 77338,75 454717,888



Omtrek: 185 cm

Locatie kenmerk: Sportcomplex SV Hermes.

Controle datum: 24-10-2023

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: scheuren.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Aanzienlijke kans op stambreuk aanwezig



Den Haag

WebGIS

Zwaluwlaan - boomnr. 33



<https://maps.denhaag.nl>

geodesk@denhaag.nl

Auteur:

Schaal 1: 500


Datum: 13-dec-2023

A4 formaat



Zwaluwlaan

Postcode: 2566JR
 Boomnummer: 33
 Mon. nummer:
 Boomsoort: meelbes
 Latijnse naam: Sorbus aria 'Lutescens'
 Coördinaten: 77904,875 455513,906



Omtrek: 150
 Locatie kenmerk: To 1m8

Controle datum: 14-6-2023
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Holtes.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving: