

VTA slechte/dode bomen stadsdeel Haagse Hout Gerard Reijnstraat en Isabelle land

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Den Haag
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250506 01016 000 (ingediend op 06-05-2025)

Project

Naam van dit project


VTA slechte/dode bomen stadsdeel Haagse Hout Gerard Reijnstraat en Isabelle land

Projectomschrijving

VTA slechte/dode bomen

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

VTa slechte/dode bomen stadsdeel Haagse Hout Gerard Reijnstraat en IsabelleLand

Toelichting op uw verzoek

VTa slechte/dode bomen

Uw referentienummer

-

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

Nee

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

Nee

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

erwin.schenderling@denhaag.nl

Telefoonnummer

06 21 52 10 62

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27370927

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Den Haag

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

002308836

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Spui

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

70

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2511BT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

12600

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2500DJ

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

's-Gravenhage

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Assistent groenbeheer

Voorletters

G.

Voorvoegsel

de

Achternaam

Munnik

E-mailadres

gijsbert.demunnik@denhaag.nl

Telefoonnummer

06 18 50 88 08

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

Loudonstraat

Huisnummer

95

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2593RV

Plaats

D

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Heeft u de vergunningcheck gedaan?

Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen, snoeien, kandelaberen, knotten en of verplanten tijdens het broedseizoen?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

2

Wat wilt u gaan doen?

Vellen/kappen

Geef een algemene toelichting op wat u wilt gaan doen

Kappen VTA slechte/dode bomen op 2 locaties in stadsdeel Haagse Hout. Zie bijlage 1 en 2.

Wat is de locatie per boom?

Zie bijlage 1 en 2

Wat is de soortnaam van de boom?

Zie bijlage 1.

Wat is de stamomtrek per boom?

Zie bijlage 1.

Is er een mogelijkheid tot herbeplanting?

Ja. Zie bijlage 1.

Waarom wilt u de boom onderhouden of verwijderen?

Dode of slechte boom/bomen

Geef een toelichting op het weghalen van een dode of slechte boom of bomen.

Betreft 2 VTA slechte/dode bomen

Gaat het om een Haagse monumentale boom?

Nee

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Heeft u nog andere gegevens en documenten die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?

Nee

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Situatietekening of tuinontwerp

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 1 Kaplijst rooien VTA Haagse Hout.pdf	Nee

Gegevens bomen

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 2 Te kappen bomen.pdf	Nee


Bijlage 1: bij kapaanvraag 'kappen van 2 VTA slechte/dode bomen stadsdeel Haagse Hout'

Kaplijst

Wijk	Locatie	Boom nummer	Boomsoort wetenschappelijk	Stamomtrek cm	Stamdiameter cm	Nesten	Vleermuizen	Gebreken totaal	Postcode	Herplant
Bezuidenhout	Gerard Reijnststraat	19	Sorbus aria 'Majestica'	110	35	Geen	Geen	Mechanische belasting, kroonsterfte, beschadigde wortelaanzet, scheefstand	2593EA	Sorbus aria 'Majestica'
Mariahoeve en Marlot	Isabellaland	297	Aesculus hippocastanum	220	70	Kraai	Geen	Kroonsterfte, holte/inrotting stamvoet, zwam aantasting stamvoet	2591ST	Aesculus hippocastanum

Registratieformulier

Gerard Reijnststraat Stadsdeel Haagse Hout	 Den Haag									
Boom nr : 19 Boomsoort : Meelbes Sorbus aria 'Majestica' Stamomtrek : 110 cm Stamvoet : Stam : Scheefstand Kroon : - Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☐ Stormschade ☒ Mechanische belasting ☒ Kroonsterfte ☐ Slechte takaanhechting[en] ☐ Takscheuren ☒ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☐ Holte/inrotting stamvoet										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Onderzoek handmatig / Visueel</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">[X]</td> <td style="width: 40%;">Nesten: Geen</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Geluidstomograaf</td> <td style="text-align: center;">[] </td> <td>Vleermuizen: Geen</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Aanwasboor</td> <td style="text-align: center;">[] Slecht</td> <td></td> </tr> </table>		Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten: Geen	Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]	Vleermuizen: Geen	Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht	
Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten: Geen								
Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]	Vleermuizen: Geen								
Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht									
Aanbevelingen: ☒ 3 maanden [] 12 maanden [] Urgent = noodkap ☒ Rooien [] Ingrijpende: 25% kroonreductie ☐ ATTENTIEBOOM [] Aan de trekzijde geen duidelijke wortelaanzetten, geen opdruk waargenomen, maar recent is de gehele stoep herstraat. Hierbij is vermoedelijk ook wortelschade ontstaan. Boom is dood. Controle datum: 22 april 2025										




Fotoblad



Nieuwe bestrating, geen opdruk zichtbaar, wel vermoeden van wortelschade.


Tekening



Registratieformulier

Isabellaland Stadsdeel Haagse Hout	 Den Haag									
Boom nr : 297 Boomsoort : Paardenkastanje Aesculus hippocastanum Stamomtrek : 220 cm Stamvoet : Zwam/vraat Stam : Kroon : Dood Omschrijving geconstateerde afwijking[en] ☐ Stormschade ☐ Mechanische belasting ☒ Kroonsterfte ☐ Slechte takaanhechting[en] ☐ Takscheuren ☐ Beschadiging wortelaanzet ☐ Holte/inrotting stam ☒ Holte/inrotting stamvoet										
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Onderzoek handmatig / Visueel</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">[X]</td> <td style="width: 40%;">Nesten: Kraai</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Geluidstomograaf</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td>Vleermuizen: Geen</td> </tr> <tr> <td>Onderzoek met de Aanwasboor</td> <td style="text-align: center;">[] Slecht</td> <td></td> </tr> </table>		Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten: Kraai	Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]	Vleermuizen: Geen	Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht	
Onderzoek handmatig / Visueel	[X]	Nesten: Kraai								
Onderzoek met de Geluidstomograaf	[]	Vleermuizen: Geen								
Onderzoek met de Aanwasboor	[] Slecht									
Aanbevelingen: ☒ 3 maanden [] 12 maanden [] Urgent = noodkap ☒ Rooien [] Ingrijpende: 25% kroonreductie ☐ ATTENTIEBOOM ☐ Boom is dood, aanzienlijke kans op windworp. Zwam aan stamvoet. Controle datum: 22 april 2025										

Tekening



Fotoblad



Zwam aan stamvoet



Zwam aan stamvoet