

Leidschenveen-Ypenburg kappen bomen

Uw verzoek

Ingediend bij	Gemeente Den Haag
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning
Doel	Aanvullen
Status	Aangevuld
Verzoeknummer(s)	20251016 01626 001 (ingediend op 16-10-2025) 20251016 01626 000 (ingediend op 16-10-2025)

Project

Naam van dit project

Leidschenveen-Ypenburg kappen bomen

Projectomschrijving

Kappen van 48 bomen uit de Boomveiligheidscontrole en controle dode en slechte bomen verspreid in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

Locatie

Adres

Brigantijnlaan 303, 2496ZT 's-Gravenhage

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen**Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?**

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

Boomcontroleurs hebben advies gegeven over de te rooien bomen in het stadsdeel. In overleg met de groenbeheerder van het stadsdeel is de kapaanvraag opgesteld.

Welke reacties heeft u gekregen?

Advies van de boomcontroleurs over de te rooien bomen en in overleg met de groenbeheerder is de kapaanvraag opgesteld over de dode en slechte bomen.

Verzoek**Geef uw verzoek een naam**

Leidschenveen-Ypenburg kappen bomen

Toelichting op uw verzoek

-

Uw referentienummer

-

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

-

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

-

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie

Gemeente Den Haag

Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer

27370927

Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer

-

RSIN

002308836

Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam

Spui

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

70

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2511BT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam

's-Gravenhage

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling

E.M. van der Linden

E-mailadres

evelyne.vanderlinden@denhaag.nl

Telefoonnummer

06-14227268

Vragen en antwoorden

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Heeft u de vergunningcheck gedaan?

Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen, snoeien, kandelabereren, knotten en of verplanten tijdens het broedseizoen?

Ja

Om hoeveel bomen gaat het?

48

Wat wilt u gaan doen?

Vellen/kappen

Geef een algemene toelichting op wat u wilt gaan doen

Er wordt een vergunning aangevraagd voor 48 bomen. In de BVC-rapportage is geadviseerd om 26 bomen binnen 12 maanden te rooien. Het aantal bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd wijkt af met het aantal te kappen bomen (binnen 12 maanden) in de BVC-rapportage. De rede hiervan is dat er voor 5 bomen (die de BVC adviseert) geen kapvergunning wordt aangevraagd. Hiervan zijn 4 bomen al gekapt (met een kapvergunning). Dit zijn de bomen met nummer 14, 46, 492 en 10. En er is beslist 1 boom niet te kappen (deze boom blijft behouden als gekandelaberde boom). Deze boom heeft nummer 1. Naast de BVC zijn er 26 bomen toegevoegd, die dood of slecht zijn. En is er voor 1 boom een aparte BVC-controle uitgevoerd, met het advies om de boom te rooien. Dit is boom met nummer 17.

Wat is de locatie per boom?

zie bijgevoegde bestand

Wat is de soortnaam van de boom?

zie bijgevoegde bestand

Wat is de stamomtrek per boom?

dunste boom 24 cm (boomnummer 31), dikste boom 180 cm (boomnummer 100)

Is er een mogelijkheid tot herbeplanting?

zie bijgevoegde bestand

Waarom wilt u de boom onderhouden of verwijderen?

Dode of slechte boom/bomen; Zieke boom/bomen

Geef een toelichting op het weghalen van een dode of slechte boom of bomen.

Na de Boomveiligheidscontrole het advies gekregen om te rooien. Dit zijn bomen die op basis van uiterlijke gebreken een zodanig verhoogd risico vormen, dat ze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving waarin ze staan. Het rooien binnen 12 maanden is noodzakelijk. Dit geldt ook voor de dode en slechte bomen, die in deze kapaanvraag vermeld staan.

Beschrijf welke ziekte(n) de boom of bomen hebben.

zie bestand

Gaat het om een Haagse monumentale boom?

Nee

Bent u de eigenaar van de boom?

Ja

Heeft u nog andere gegevens en documenten die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?

Ja

Bijlagen

Boom kappen of houtopstand vellen - Aanvraag vergunning

Situatietekening of tuinontwerp

Document	Vertrouwelijk
Boomveiligheidcontrole 2025 Leidschenveen Ypenburg.pdf	Nee
BVC D formulier Kerkuillaan boomnr 17.pdf	Nee
Locatieschetsen en foto's dode en slechte bomen 2025.pdf	Nee

Gegevens bomen

Document	Vertrouwelijk
Herplantlijst BVC.pdf	Nee

Eventuele overige relevante documenten

Document	Vertrouwelijk
Beoordeling en advies afstervende Sorbus-bomen Kerkuillaan.pdf	Nee



Den Haag

2025 Boomveiligheidscontrole

Stadsdeel: Leidschenveen - Ypenburg

Datum
mei 2025

COLOFON

Opdrachtgever:

Dhr. S. van der Heijden DSB/BAS

Opdrachtnemer:

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek en Advies

Boomtechnisch adviseurs:

Datum: Mei 2025

M.J. Corbet (Boomveiligheids inspecteur)
N. Barel (Boomveiligheids inspecteur)
J. Pauw (Boomveiligheids controleur)
M.A. Stam (Boomveiligheids controleur)
R. Berkepeis (Boomveiligheids inspecteur)
T.K.H. De Rick (European Tree Worker)

Rapport opgesteld door:

M.J Corbet (Boomveiligheids inspecteur)
M.A. Stam (Boomveiligheids controleur)

Na gelezen door:

T.K.H. De Rick (European Tree Worker)

Vrijgegeven door:

D. D'Engelbronner (European Tree Technician)

Email: onderzoekenadvies@denhaag.nl



Inhoudsopgave

1	Samenvatting	4
2	Inleiding	5
3	Situatie	6
4	Methode van onderzoek bij de boomveiligheidscontrole	7
4.1	Doel en opzet	7
4.2	Inspectieprocedure	7
4.3	Beoordeling van gebreken en risico's	8
4.4	Registratie van gebreken en risico's	8
4.5	Onderzoeksplicht bomen categorie C:	9
4.6	Urgentieclassificatie:	10
4.7	Toegankelijkheid:	10
4.8	Flora & Fauna:	10
5	Veldonderzoek/resultaten	11
5.1	Algemeen	11
5.2	Categorie A – Geen gebreken (laag risico)	12
5.3	Categorie B – Lichte gebreken (extra aandacht)	12
5.4	Categorie C – Gebreken, nader onderzoek vereist (tijdelijke categorie)	13
5.5	Categorie D – Gebreken met verhoogd risico (actie noodzakelijk)	13
5.5.1	Toelichting op de 'Overige werkzaamheden'	15
5.6	Categorie E – Openstaande standplaatsen	15
6	Conclusie en advies	16
7	Bijlagen	18
7.1	Checklist afwijkingen (bron: Handboek bomen)	18
7.2	D-lijsten bomen rooien (3 mnd-12 mnd)	20
7.2.1	Lijst D bomen rooien met urgentie 3 maanden	20
7.2.2	D formulieren bomen rooien met urgentie 3 maanden	20
7.2.3	Lijst D bomen rooien met urgentie 12 maanden	20
7.2.4	D formulieren bomen rooien met urgentie 12 maanden	20

1 Samenvatting

In opdracht van Beleidsafdeling Stadsbeheer (Bas) heeft het team Onderzoek & Advies van de afdeling Dienst Stadsbeheer een boomveiligheidscontrole uitgevoerd op 11.889 bomen. De controle, uitgevoerd volgens de Visual Tree Assessment (VTA)-methode, identificeerde gebreken die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving. Naast deze controle zijn 784 bomen binnen stadsdeel Leidschenveen Ypenburg niet meegenomen in de telling en controle, omdat wordt vermoed dat deze bomen last hebben van uitgestelde onverenigbaarheid, een probleem ter hoogte van de ent-plek. Voor deze bomen wordt een aparte rapportage opgesteld. De betreffende locaties zijn: Loire, Donau, Theems, Tiber, Oude Polderweg, Polderweg, Vrouw Avenweg en Nieuweveensepad.

De boomveiligheidscontrole vond plaats in de periode februari-maart 2025.

- **Beheersmaatregelen voor bomen**
Voor 281 bomen zijn diverse beheersmaatregelen voorgesteld, waaronder het verwijderen van dood hout, snoeiadviezen, het verwijderen van klimop, en andere noodzakelijke ingrepen.
- **Kapadvies**
Voor 8 bomen is een kapadvies verstrekt met een urgentie termijn van 3 maanden
- Voor 26 bomen is een kapadvies verstrekt met een urgentie termijn van 12 maanden
- **Afwijkingen zonder direct veiligheidsrisico**
Bij 694 bomen is een afwijking geconstateerd die op korte termijn geen direct veiligheidsrisico oplevert, maar die in de komende jaren wel extra aandacht vereist.

In totaal zijn **26** bomen nader onderzocht, deze hadden tijdelijk een C status.

De **11.889** bomen zijn als volgt verdeeld over de categorieën A (geen gebreken), B (lichte gebreken), D (gebreken hoog risico) en E (Stobbe).

2 Inleiding

Bomen vormen een essentieel onderdeel van de stedelijke en natuurlijke omgeving en dragen bij aan biodiversiteit, klimaatbestendigheid en de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd brengt het beheer van bomen een verantwoordelijkheid met zich mee op het gebied van veiligheid. Om de risico's te beheersen, voert de gemeente periodieke boomveiligheidscontroles uit. Met als doel het realiseren van een aanvaardbaar veiligheidsniveau en het voorkomen van onveilige situaties. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft.

In lijn met het gemeentelijk boomveiligheidsbeleid worden alle halfwas en volwassen stadsbomen die individueel geregistreerd staan eens per 15 maanden, door gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs en -inspecteurs geïnspecteerd. Daarnaast worden bomen langs de randen van bosgebieden en de niet individueel geregistreerde bomen langs de randen van houtsingels en struweel eens in de drie jaar gecontroleerd.

Tijdens deze controles worden de bomen beoordeeld volgens de Visual Tree Assessment (VTA)-methode, waarbij zichtbare gebreken en risicovolle situaties in kaart worden gebracht. Indien nodig worden aanvullende maatregelen geadviseerd om de veiligheid te waarborgen.


Al deze inspectiegegevens worden, individueel per boom in het gemeentelijk groenbeheersysteem (GISIB) verwerkt, waarin ook alle overige boomgegevens terug te vinden zijn.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de boomveiligheidscontroles die in de periode februari – maart 2025 zijn uitgevoerd bij alle individueel geregistreerde halfwas en volwassen stadsbomen in het volgende stadsdeel: **Leidschenveen/ Ypenburg**.

3 Situatie

De boomveiligheidscontrole omvat alle halfwas- en volwassen stadsbomen¹, evenals overige individueel geregistreerde bomen binnen het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg. Dit geldt eveneens voor bomen langs de randen van houtsingels en struwelen in de directe woonomgeving, voor zover deze individueel geregistreerd zijn. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid van Den Haag en de omvang van de bomen is sprake van een verhoogd veiligheidsrisico.

In onderstaande afbeelding zijn de stadsdeelgrenzen binnen Den Haag weergegeven. Stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg is aangeduid in het groen.



Afbeelding 1: stadsdeelgrenzen Leidschenveen/ Ypenburg (Bron: gisib).

¹ Stadsbomen* zijn bomen van de gemeente, die 'los' van elkaar staan. Ze staan langs straten, wegen en kades, in plantsoenen en parken en op sportterreinen. (Bron: DenHaag.nl)

4 Methode van onderzoek bij de boomveiligheidscontrole


4.1 Doel en opzet

De boomveiligheidscontrole (BVC) heeft als doel om via een visuele beoordeling (VTA: Visual Tree Assessment) gebreken aan bomen op te sporen en te registreren die potentieel voor voorzienbare veiligheidsschade kunnen zorgen. De controle biedt een momentopname; afhankelijk van het jaargetijde kunnen bepaalde gebreken (bijvoorbeeld vruchtlichamen van houtrotschimmels in het najaar) al dan niet zichtbaar zijn.

4.2 Inspectieprocedure

360 graden schouw:

De boomveiligheidscontrole wordt per boom vanuit alle windrichtingen ('360 graden schouw') rondom, van kroontop tot maaiveld uitgevoerd.



Afbeelding 2: 360 graden schouw (bron: handboek bomen).

Inspectie vanaf de grond:

De controle wordt uitgevoerd vanaf de grond, zonder het gebruik van extra hulpmiddelen zoals ladders of schoppen. Uitzonderingen zijn de technieken 'kloppen' en 'prikken', die worden toegepast wanneer een afwijking of vermoedelijk gebrek nader onderzocht dient te worden.

4.3 Beoordeling van gebreken en risico's

Geobserveerde afwijkingen:

Tijdens de inspectie worden diverse biologische en mechanische factoren beoordeeld die de stabiliteit en breukveiligheid van de boom beïnvloeden, zoals schimmelinfecties, holtes, scheuren, plakoksels en uitzakkende takken.

De boomveiligheidscontrole gebeurt systematisch met de standaardlijst 'afwijkingen/gebreken BVC' uit het handboek bomen als leidraad (zie bijlage). De checklist helpt bij het systematisch vaststellen van symptomen en voorkomt dat belangrijke afwijkingen over het hoofd worden gezien. Belangrijk hierbij is dat niet elk geconstateerd symptoom direct wijst op een veiligheidsrisico; in veel gevallen duidt het op een herstellend proces binnen de boom.


4.4 Registratie van gebreken en risico's

De gegevens van de te controleren bomen zijn afkomstig uit het digitale groenbeheersysteem van de gemeente (gisib). Dit systeem bevat zowel de boomgegevens als de lijst met bekende boomgebreken. Tijdens de inspectie zijn deze gegevens digitaal beschikbaar voor de controleur.

De inspectie wordt uitgevoerd op locatie, waarbij de controleur de toestand van de boom beoordeelt en eventuele gebreken vastlegt. De bevindingen en de bijbehorende risicocategorie worden per boom direct digitaal geregistreerd via een tablet en opgeslagen in het gemeentelijke groenbeheersysteem.

Beschrijving van de risicocategorieën:

Categorie A:	De categorie bomen zonder gebreken die van invloed zijn op de veiligheid. Lage risicokans, geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Categorie B:	De categorie bomen waarbij één of meer boomgebreken worden opgemerkt die niet binnen een jaar zullen leiden tot een veiligheidsrisico maar wel in het daaropvolgende jaar of jaren extra aandacht behoeven.
Categorie C:	Bomen die één of meerdere uitwendig zichtbare gebreken vertonen. Deze gebreken kunnen van invloed zijn op de veiligheid van de boom. Het betreft bomen met een verhoogde risicokans, waarvoor een onderzoeksplicht geldt. Nader onderzoek is noodzakelijk. (Tijdelijke categorie)
Categorie D:	Bomen die op basis van uiterlijke gebreken een zodanig verhoogd risico vormen dat ze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving waarin ze staan. Actie noodzakelijk.
Categorie E:	Openstaande standplaats (boomstobbe of niet aanwezig)



Afbeelding 3: registratie data (bron: handboek bomen 2022).

4.5 Onderzoeksplicht bomen categorie C:

Aansluitend op de visuele controle worden alle bomen uit de C-categorie onderzocht door een gecertificeerd boomveiligheidsinspecteur, eventueel met behulp van specialistische apparatuur (bijvoorbeeld: geluidstomograaf of resistograaf) of de inzet van een hoogwerker of klimtechnieken. De resultaten van deze inspectie worden eveneens digitaal vastgelegd in het gemeentelijk groenbeheersysteem.

Het resultaat van het nader onderzoek kan leiden tot:

- Bomen die één of meerdere uitwendig (zichtbare) gebreken vertonen maar die niet binnen een jaar van invloed zijn op de veiligheid. Deze bomen behoeven in de komende jaren wel extra aandacht en verschuiven daarmee naar de B-categorie.
- Bomen die binnen 15 maanden voor een verhoogd risico kunnen leiden voor de omgeving. Deze bomen verschuiven daarmee naar de D-categorie. Het advies of de maatregel kan zijn rooien, dood hout verwijderen et cetera.

4.6 Urgentieclassificatie:

Urgentie van de voorgeschreven maatregel:

De categorie D-bomen worden gekoppeld aan een periode waarin het gebrek moet worden verholpen of de situatie worden veiliggesteld.

Afhankelijk van de aard van het gebrek en het risico voor de omgeving kan de inspecteur een keuze maken uit de volgende urgenties:

- Binnen 12 maanden.
- Binnen 3 maanden.
- Acuut = noodkap (bij constateren wordt direct de betreffende boombeheerder geïnformeerd).

4.7 Toegankelijkheid:

Wanneer een boom niet volledig zichtbaar of bereikbaar is (bijvoorbeeld door dichte onderbeplanting, klimbeplanting of afgeschermd als bouwlocatie), wordt dit in de registratie vastgelegd met een bijbehorende toelichting. Het verwijderen van belemmerende vegetatie is geen standaard onderdeel van de controle en mag alleen in overleg plaatsvinden, zeker wanneer deze vegetatie ecologische waarde heeft. Indien een boom niet toegankelijk is vanwege fysieke barrières, zoals een hek of afgesloten terrein, dient de boombeheerder zorg te dragen voor de benodigde toegang, zodat de controle alsnog kan worden uitgevoerd.

4.8 Flora & Fauna:

Tijdens de registratie van bomen met een kap advies wordt tevens een flora & fauna scan uitgevoerd. Hierbij worden de volgende elementen vastgelegd: • Nesten (geen, nestkast, formaat kraaien, ekster, groter dan kraaien) • Vleermuizen (geen, vleermuiskast, losse schors, lengte van de scheur, aanwezigheid van holte(s)). Deze aanvullende registratie geeft inzicht in de aanwezige fauna, wat essentieel is voor een besluitvorming conform de geldende natuur- en milieuwetgeving.

Bronvermelding:

Deze methode van onderzoek is ontwikkeld door het combineren van het *Routeboek Stadsbomen in Beheer* (onderdeel van de *Nota Stadsbomen*) en de richtlijnen uit het *Handboek Bomen* betreffende boomveiligheidscontrole.


5 Veldonderzoek/resultaten

5.1 Algemeen

Tijdens het veldwerk in februari en maart 2025 zijn in totaal **11.889 bomen gecontroleerd** volgens de Visual Tree Assessment (VTA)-methode. Een aantal bomen (**784 stuks**) is buiten de controle gehouden, omdat op enkele locaties het vermoeden bestaat dat deze bomen te maken hebben met *uitgestelde onverenigbaarheid* (fysiologische incompatibiliteit tussen ent en onderstam, met mogelijk stabiliteitsverlies). Voor deze bomen wordt een afzonderlijke rapportage opgesteld. De betreffende locaties zijn:

- Loire
- Donau
- Theems
- Tiber
- Oude Polderweg
- Polderweg
- Vrouw Avenweg
- Nieuweveensepad

Zoals beschreven in de BVC-methodiek (hoofdstuk 4.4) zijn de bomen in categorieën geplaatst, onderstaande grafiek geeft verduidelijking van de aantallen per categorie daarna wordt elke categorie apart kort beschreven.



Grafiek 1: Aantal bomen per categorie.

5.2 Categorie A – Geen gebreken (laag risico)


Van de gecontroleerde bomen zijn **10.904 bomen** (91,51%) in **categorie A** geplaatst.

Deze bomen vertonen geen zichtbare gebreken die invloed hebben op de veiligheid en worden verder niet besproken in dit rapport.

5.3 Categorie B – Lichte gebreken (extra aandacht)

694 bomen (5,82%) zijn in **categorie B** geplaatst. Deze bomen vertonen één of meer gebreken, maar deze leiden naar verwachting niet binnen één jaar tot een veiligheidsrisico. Wel vereisen zij in de komende jaren extra aandacht. De gebreken zijn geregistreerd in het gemeentelijk groenbeheersysteem gisib, zodat ze bij volgende controles beschikbaar zijn voor de controleur en op die manier gericht kunnen worden opgevolgd.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de meest voorkomende boomgebreken binnen deze categorie.



Grafiek 2: overzicht B-bomen en hun meest voorkomende gebreken.

5.4 Categorie C – Gebreken, nader onderzoek vereist (tijdelijke categorie)

26 bomen (0,22%) zijn tijdens de BVC voorlopig in **categorie C** geplaatst vanwege zichtbare gebreken met mogelijk verhoogd risico. Voor deze bomen gold een onderzoeksplicht. Alle 26 bomen zijn nader onderzocht.

- Bij één boom vond dit plaats op hoogte met behulp van klimtechnieken.
- Voor de overige bomen volstonden visuele technieken, klophamer, prikstok en deskundige beoordeling op basis van ervaring en jaarlijkse controlehistorie.

Op basis van het nader onderzoek zijn deze bomen herplaatst in categorie B of D. De toelichting op deze bomen is opgenomen in de desbetreffende paragrafen.


5.5 Categorie D – Gebreken met verhoogd risico (actie noodzakelijk)

284 bomen (2,36%) zijn definitief in **categorie D** geplaatst. Deze bomen vertonen gebreken die een zodanig verhoogd risico vormen dat maatregelen noodzakelijk zijn.

Voor deze bomen zijn diverse maatregelen voorgeschreven, waaronder:

- **34 bomen** met kapadvies:
 - **8 bomen** binnen 3 maanden te kappen
 - **26 bomen** binnen 12 maanden te kappen
- **250 bomen** waarvoor andere maatregelen gelden, zoals:
 - Overige werkzaamheden (**5 bomen**)
 - Uitvoeren van kroon snoei (**57 bomen**)
 - Uitvoeren van kroonreductie (**5 bomen**)
 - Knotten, kandelaberen of her knotten (**38 bomen**)
 - Verwijderen van klimbeplanting (Hedera) (**16 bomen**)
 - Verwijderen van dood hout (**129 bomen**)

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de te nemen maatregelen en hun urgentie termijn:
Het aantal geregistreerde maatregelen kan afwijken van het aantal bomen, omdat bij één boom meerdere maatregelen noodzakelijk kunnen zijn.
Elke maatregel wordt afzonderlijk geregistreerd.



Grafiek 3: D-bomen maatregelen met urgentie termijn

5.5.1 Toelichting op de 'Overige werkzaamheden'

Waar de grafiek duidelijke maatregelen bevat zoals dood hout verwijderen, kroonsnoei, kroonreductie, rooien en klimop verwijderen, is de categorie overige werkzaamheden minder eenduidig. De onderstaande tabel biedt nadere toelichting op de aard van deze werkzaamheden.

Beheergebied	nr.	Boomsoort	Gebreken	Maatregelen
Moeraswederik	1	Salix X sepulcralis 'Chrysocoma'	Kroon: plakoksel.	Overige werkzaamheden, Flexibel anker plaatsen. Of plakoksel uitlichten 15%, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd. Onderzoek: handmatig, Plakoksel is overbelast. Hoge gevaar setting i.v.m. speeltuin kinderen, urgentie: -.
Farmanstraat	1	Betula pendula	Algemeen opdrukking verharding. Stam: scheefstand.	Overige werkzaamheden, Stabiliteit meting laten uitvoeren., urgentie: <3 maanden. Onderzoek: handmatig, Opdrukking zichtbaar. De boom reageert overdreven op de scheefstand met reactie hout. Aanzienlijke kans op windworp aanwezig., urgentie: -.
Sternlaan	12	Malus tschonoskii	Stamvoet: Geen controle mogelijk.	Overige werkzaamheden, Evt. bvc controller boomverzorgers, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd. Klimop/ begroeiing verwijderen, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
Leliekeverstraat	13	Quercus palustris	Stam: wonden.	Overige werkzaamheden, Boom bescherming verwijderen i.v.m. schade stam, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
Molenpolderstraat	67	Alnus x spaethii 'Spaeth'	Algemeen probleem maaiveld.	Overige werkzaamheden, Planten bak verwijderen, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.

Tabel 1: Overzicht overige werkzaamheden.

In de tweede rij van de tabel wordt een Betula pendula vermeld (Farmanstraat, boomnummer 1). Bij deze boom zijn de gebreken scheefstand en opdruk van de verharding geregistreerd. Als maatregel is een stabiliteitsmeting opgenomen met een urgentie van "binnen 3 maanden". Deze boom is nader onderzocht op 25 april 2024, waarbij is geconcludeerd dat de boom gekapt zou moeten worden. Tijdens de meest recente BVC-controle bleek de boom echter nog aanwezig te zijn. Mogelijk is de kap inmiddels ingepland, of zijn er andere redenen geweest om het eerdere kapadvies (vooralsnog) niet op te volgen.

5.6 Categorie E – Openstaande standplaatsen

10 bomen (0,08%) zijn in **categorie E** geplaatst. Dit betreft standplaatsen waar geen boom meer aanwezig is of waar een stobbe resteert. Voor deze standplaatsen kan het traject voor stobbeverwijdering en herplant worden opgestart.

6 Conclusie en advies

Alle voorgeschreven maatregelen en geregistreerde afwijkingen zijn terug te vinden in het digitale registratiesysteem van de gemeente (GISIB) en kunnen via het portaal denhaag.gisib.nl/online ook in het veld geraadpleegd worden. Dit biedt beheerders in het veld directe inzage in de status en voorgeschreven maatregelen.

Alle lijsten met de uit te voeren maatregelen zijn individueel beschikbaar in de Boomveiligheidsmappen op SharePoint.

OneDrive – Gemeente Den Haag > Boomveiligheidscontroles > 2025 > Stadsbomen > Leidschenveen – Ypenburg

In dit rapport zijn daarnaast twee lijsten opgenomen: de D-lijst 'te rooien bomen binnen 3 maanden' en de D-lijst 'te rooien bomen binnen 12 maanden', inclusief de bijbehorende registratieformulieren. Deze zijn terug te vinden in bijlage 7.2

Gezien het belang van de veiligheid rondom de stadsbomen, dienen de geregistreerde maatregelen conform de vastgestelde adviezen te worden uitgevoerd.

Voor 11.598 bomen (categorie A en B) hoeven geen maatregelen te worden genomen. Voor deze bomen volstaat het om het BVC-controle-interval van 15 maanden aan te houden, zodat zij ook in de komende jaren adequaat worden gemonitord. (Deze her controle geldt overigens voor alle bomen.)

De te nemen acties zijn geconcentreerd in categorie D. Concreet zijn de volgende actiepunten van toepassing:

- 8 bomen waarvoor een kapadvies geldt binnen 3 maanden;
- 26 bomen waarvoor een kapadvies geldt binnen 12 maanden;
- 1 boom dient een overige werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 3 maanden;
- 4 bomen dienen overige werkzaamheden uitgevoerd te worden binnen 12 maanden;
- 14 bomen hebben als maatregel kroonsnoei nodig binnen 3 maanden;
- 43 bomen hebben als maatregel kroonsnoei nodig binnen 12 maanden;
- 2 bomen hebben als maatregel een kroonreductie nodig binnen 3 maanden;
- 3 bomen hebben als maatregel een kroonreductie nodig binnen 12 maanden;
- 38 bomen dienen geknot-gekandelaberd worden binnen 12 maanden;
- 1 boom dient er klimop verwijderd te worden binnen 3 maanden;
- 15 bomen dienen er klimop verwijderd te worden binnen 12 maanden;
- 3 bomen dienen er dood hout verwijderd te worden binnen 3 maanden;
- 126 bomen dienen er dood hout verwijderd te worden binnen 12 maanden;

10 bomen zijn in categorie E geplaatst. Dit betreft standplaatsen waar geen boom meer aanwezig is of waar nog slechts een stobbe resteert. Voor deze locaties kan het traject voor stobbeverwijdering en herplant worden opgestart.

Tevens dient boomnummer 1 aan de Farmanstraat (*Betula pendula*) nagegaan te worden. De boom is op 25 april 2024 geïnspecteerd en het kapadvies is toen gegeven. Echter, bij de meest recente BVC-controle bleek de boom nog aanwezig te zijn. Het is nodig uit te zoeken waarom dit advies mogelijk niet is opgevolgd, of de kap inmiddels in de planning is opgenomen.

7 Bijlagen

7.1 Checklist afwijkingen (bron: Handboek bomen)

OVERZICHT: STANDAARDLIJST 'AFWIJKINGEN/GEBREKEN BVC'

10.22 Overzicht: Standaardlijst 'Afwijkingen/gebreken BVC': Afwijkingen in het kader van de BVC moeten als 'Boomgebrek-BVC' worden geregistreerd, volgens de indeling [Overzicht 10.22] wanneer deze binnen 3 jaar een potentieel gevaar kunnen opleveren in het kader van de zorgplicht [10.12].

10.22.a Lokale (meervoudige) keuzelijst [Overzicht 10.22]: Aanvullende niet in de standaardlijst opgenomen 'Afwijkingen/gebreken BVC' mogen uitsluitend met toestemming aan de standaardlijst [10.22] worden toegevoegd op grond van door de opdrachtgever (of Goedgekeurd Werkplan) opgestelde en goedgekeurde aanvullende keuzeropties (HB2022 | H14 | Dataregistratie bomen | 14.12.a).

STANDAARDLIJST 'AFWIJKINGEN/GEBREKEN BVC' (ALFABETISCH) LOKALE (MEERVOUDIGE) KEUZELIJST

Algemeen

- Niet (volledig) te beoordelen (!)
- Afgestorven boom
- Bestringsopdruk (*uitsluitend als melding [10.19]*)
- Boom kluitverankering
- Kroonverankering
- Onbalans lengte-diameter H/D-verhouding (*boomlengte in verhouding zeer groot in relatie tot beperkte stamdiameter: 'lang en dun'*)
- Onvoldoende vrije doorgang
- Scheefstand
- Zicht belemmerende beplanting (o.a. Hedera)

Algemeen overig: ...

volgens aanvullende (lokale) keuzelijst [10.22.a]

Maaiveld

- Graafschade (stabiliteitskluit)
- Grondscheuren
- Kantelende kluit
- Onderspoeling
- Opgebrachte grond

Maaiveld overig: ...

volgens aanvullende (lokale) keuzelijst [10.22.a]

Mechanisch defect

- Afgestorven bast
- Afgestorven tak
- Afstervingsverschijnselen
- Beschadigd bastweefsel
- Blikseminslag
- Draai-/torsiegroei
- Elleboogtak
- Ent-/onderstamprobleem/wurgwortel
- Gebroken/losse tak
- Holte
- Houtscheur
- Ingerotte snoeiwond(en)
- Ingevallen zone
- Klankafwijking
- Mechanische overbelasting
- Plakoksel
- Rib
- Rotting
- Schuurtak
- Spechtengat/nestholte
- Vezelknik

Mechanisch defect overig: ...

volgens aanvullende (lokale) keuzelijst [10.22.a]

VERVOLG >

VERVOLG STANDAARDLIJST 'AFWIJKINGEN/GEBREKEN BVC' (ALFABETISCH)
LOKALE (MEERVOLDIGE) KEUZELIJST

Insect

- Insect niet gespecificeerd (!)

Boktor	<i>Let op: Aziatische boktorren Anoplophora glabripennis en A. chinensis = QR-soort www.NVWA.nl</i>
Eikenprachtkever	<i>Agrilus biguttatus</i>
Eikenprocessierups	<i>Thaumetopoea processionea</i>
Eikenspintkever	<i>Scolytus intricatus</i>
Essenbastkever	<i>Leperisinus varius Let op: Aziatische essenprachtkever Agrilus planipennis = QR-soort www.NVWA.nl</i>
Grote populierenboktor	<i>Saperda carcharias</i>
Horzelvlinder	<i>Sesia apiformis</i>
Paardenkastanjemineermot	<i>Cameraria ohridella</i>
Perenprachtkever	<i>Agrilus sinuatus</i>
Wilgenhoutrups	<i>Cossus cossus</i>

Insect overig: ... volgens aanvullende (lokale) keuzelijst [10.22.a]

Ziekte/bacterie

- Ziekte/bacterie niet gespecificeerd (!)

Bacterieslijm	
Bacterievuur (perenvuur)	<i>Erwinia amylovora</i>
Bastwoekering	
Bastwoekerziekte	<i>Pseudomonas savastanoi</i>
Bloedingen (bloedingsplekken)	<i>div.</i>
Essentaksterfte	<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>
Iepziekte	<i>Ophiostoma ulmi</i>
Kastanjabloedingsziekte	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aesculi</i>
Roetschorsziekte	<i>Cryptosporium corticale</i>
Verwelkingsziekte	<i>Verticillium dahliae</i>
Watermerkziekte	<i>Erwinia salicis</i>

Ziekte/bacterie overig: ... volgens aanvullende (lokale) keuzelijst [10.22.a]

Zwam/houtrotschimmel

- Zwam (vruchtlichaam) niet gespecificeerd (!)

Berkenzwam	<i>Piptoporus betulinus</i>	Harlakzwam	<i>Ganoderma resinaceum</i>
Biefstukzwam	<i>Fistulina hepatica</i>	Korsthoutskoolzwam	<i>Kretzschmaria deusta</i>
Boomgaard(vuur)zwam	<i>Phellinus tuberculosus</i>	Massaria	<i>Splanchnonema platani</i>
Dennenvoetzwam	<i>Phaeolus scheinitzii</i>	Paarse korstzwam	<i>Chondrostereum purpureum</i>
Dikrandtonderzwam	<i>Ganoderma australe</i>	Platte tonderzwam	<i>Ganoderma applanatum</i>
Echte honingzwam	<i>Armillaria mellea</i>	Porseleinzwam	<i>Oudemansiella mucida</i>
Echte tonderzwam	<i>Fomes fomentarius</i>	Reuzenzwam	<i>Meripilus giganteus</i>
Echte vuurzwam	<i>Phellinus igniarius</i>	Ruige weerschijnzwam	<i>Inonotus hispidus</i>
Eikhaas	<i>Grifolia frondosa</i>	Schubbe bundelzwam	<i>Pholiota squarrosa</i>
Gewoon fluweelpootje	<i>Flammulina velutipes</i>	Sombere honingzwam	<i>Armillaria ostoyae</i>
Gesteelde lakzwam	<i>Ganoderma lucidum</i>	Waslakzwam	<i>Ganoderma pfeifferi</i>
Gewone oesterzwam	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Zadelzwam	<i>Polyporus squamosus</i>
Gewoon elfenbankje	<i>Trametes versicolor</i>	Zwavelzwam	<i>Laetiporus sulphureus</i>
Goudviesbundelzwam	<i>Pholiota aurivella</i>		

Zwam overig: ... volgens aanvullende (lokale) keuzelijst [10.22.a]

Overzicht 10.22 | Standaardlijst Afwijkingen/gebreken BVC | H32022 | H10

7.2 D-lijsten bomen rooien (3 mnd-12 mnd)

7.2.1 Lijst D bomen rooien met urgentie 3 maanden

7.2.2 D formulieren bomen rooien met urgentie 3 maanden

7.2.3 Lijst D bomen rooien met urgentie 12 maanden

7.2.4 D formulieren bomen rooien met urgentie 12 maanden

7.2.1

Lijst D bomen rooien Urgentie 3 maanden

Leidschenveen-Ypenburg 2025

[illegible]

Elzenlaan

Postcode: 2495AV


Boomnummer: 10

Mon. nummer:

Boomsoort: zwarte els

Latijnse naam: *Alnus glutinosa*

Coördinaten: 84466,873 453012,22



Omtrek: 100 cm

Locatie kenmerk: Lm 5

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: zwam/vraat, Houtborders .

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Houtborders activiteiten, op meerdere plekken. Aanzienlijke kans aanwezig op stambreuk door de aanwezige schade.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Middelweg

Postcode: 2498AH


Boomnummer: 133

Mon. nummer:

Boomsoort: es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'

Coördinaten: 85549,008 449695,852



Omtrek: 90 cm

Locatie kenmerk: Lp08

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen essentaksterfte.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.


maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Molenslootpad

Postcode: 2495AH
 Boomnummer: 232
 Mon. nummer:
 Boomsoort: schietwilg
 Latijnse naam: Salix alba
 Coördinaten: 83589,76 452188,41



Omtrek: 120 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 14-3-202

BVC risicocategorie: 5 D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: holten/inrotting Lengtescheur.

Vleermuizen: Lengtescheur.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: <3 maanden
 omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -

omschrijving: De stam Klink tijdens het kloppen met de hamer niet massief meer aanzienlijke kans aanwezig op stambreuk

Ringelwikke

Postcode: 2496WP


Boomnummer: 1154

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 84528,29 451449,8



Omtrek: 82 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen kantelende kluit.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Ringelwikke

Postcode: 2496WP


Boomnummer: 1185

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 84521,91 451448,41



Omtrek: 82 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: holten/inrotting.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Ernstige inrottingen, kans op windworp

Van Weerden Poelmanpad

Postcode: 2497GA


Boomnummer: 324

Mon. nummer:

Boomsoort: schietwilg

Latijnse naam: Salix alba

Coördinaten: 84078,403 450618,765



Omtrek: 230 cm

Locatie kenmerk: To wegenwacht gebouw

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

Veenpluis

Postcode: 2498AK


Boomnummer: 7

Mon. nummer:

Boomsoort: eenbladige es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior
'Diversifolia'

Coördinaten: 85834,336 449876,876



Omtrek: 55 cm

Locatie kenmerk: Hsnr 31

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen essentaksterfte, En
bastwoekerziekte aantasting .

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: < 3 maanden

omschrijving:

Zoetermeerse Rijweg

Postcode: 2493ZJ


Boomnummer: 998

Mon. nummer:

Boomsoort: schietwilg

Latijnse naam: Salix alba

Coördinaten: 88087,21 452653,234



Omtrek: 160 cm

Locatie kenmerk: To randstad rail (tram)

Controle datum: 14-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Zwam aantasting op meerdere plekken, kans op windworp sterk aanwezig

maatregel: Rooien

urgentie: <3 maanden

omschrijving:

7.2.3

Lijst D bomen rooien Urgentie 12 maanden



Leidschenveen-Ypenburg 2025

X-Coordinaat	Y-Coordinaat	Wijk	Locatie	Beheergebieden	Boom nummer	Boomsoort wetenschappelijk	Stamdiameterklasse	Boom leeftijdsklasse	Monumentaal nummer	DATUM	Boom VTA Risicocategorie	Nesten totaal	Vleermuizen totaal	Gebreken totaal	Maatregelen totaal
87.980,89	453.758,07	Leidschenveen	To Im 1	Bergeendsingel	1	Salix alba 'Belders'	25-50 cm	Volwassen		27-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen boom is dood.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
84.302,69	450.282,97	Ypenburg	To 22	Faberlaan	31	Malus tschonoskii	10-25 cm	Volwassen		21-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen boom is dood.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
84.839,40	451.662,27	Ypenburg	To Im 59	Guirlande	131	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	25-50 cm	Halfwas		26-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stamvoet: zwam/vraat.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.Onderzoek: handmatig, Honing zwam>30% Aanzienlijke kans aanwezig op windworp/stambreuk, urgentie: -.
87.650,51	454.145,02	Leidschenveen	Hsnr 21	Kampioensingel	9	Alnus incana 'Laciniata'	0-10 cm	Halfwas		20-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stam: holten/inrotting.	Onderzoek: handmatig, De jonge boom heeft al aanzienlijke schade aan de stam hierdoor heeft de boom geen toekomstperspectief, urgentie: -.Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
85.932,19	451.603,08	Ypenburg	To huisnummer 28.	Kerkuillaan	21	Sorbus aucuparia 'Rossica Major'	10-25 cm	Volwassen		28-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stam: holten/inrotting.	Onderzoek: handmatig, De stam is voor meer dan 50% van de omtrek aangetast. De jonge boom heeft geen toekomstperspectief meer., urgentie: -. Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
86.335,74	451.928,54	Ypenburg	Schuin to lp 6	Kiekendiefstraat	12	Ailanthus altissima	10-25 cm	Halfwas		28-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stamvoet: zwam/vraat.	Onderzoek: handmatig, Honingzwam >30%, aanzienlijke kans op stambreuk en of windworp aanwezig., Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
86.236,90	452.003,01	Ypenburg	Lp nr 507	Laan van Nootdorp	26	Ailanthus altissima	25-50 cm	Halfwas		28-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stam: wonden.	Onderzoek: handmatig, Geen reactie hout aanwezig, de boom kan niet meer reageren op de aantasting. Horizontale scheuren in het kernhout aanwezig. Aanzienlijke kans op stambreuk aanwezig., urgentie: -.Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
87.450,23	454.047,99	Leidschenveen	speeltrein	Marjoleinveld	14	Prunus 'Trailblazer'	0-10 cm	Volwassen		4-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen kantelende kluit.Stam: scheefstand.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
83.878,02	451.882,46	Hoorndijk	Geen	Molenslootpad	82	Fraxinus excelsior	25-50 cm	Volwassen		7-3-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen essentaksterfte.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
83.867,97	451.893,61	Hoorndijk	Geen	Molenslootpad	87	Fraxinus excelsior	25-50 cm	Volwassen		7-3-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen essentaksterfte.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
83.769,07	451.994,26	Hoorndijk	langs pad	Molenslootpad	95	Fraxinus excelsior	25-50 cm	Volwassen		7-3-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen essentaksterfte.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
83.855,60	451.906,90	Hoorndijk	Geen	Molenslootpad	100	Fraxinus excelsior	25-50 cm	Volwassen		7-3-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen essentaksterfte.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
84.876,62	450.107,89	Ypenburg	To 30	Nijkampvaart	46	Robinia x ambigua 'Casque Rouge'	10-25 cm	Halfwas		12-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen boom is dood.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
87.695,71	453.802,85	Leidschenveen	z/k hsnr 13.	Pijlkruideveld	44	Aesculus hippocastanum	25-50 cm	Halfwas		19-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen bloedingsziekte.Stamvoet: zwam/vraat.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.Onderzoek: handmatig, Secundaire aantasting van de porselein zwam. Kbz ernstig , urgentie: -.
84.982,99	450.624,56	Ypenburg	To hsnr 149	Plesmanlaan	40	Ailanthus altissima	10-25 cm	Halfwas		20-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stam: wonden.Stam: zwam/vraat.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.Onderzoek: handmatig, De boom heeft een secundaire zwam aantasting. De boom klinkt tijdens het kloppen niet meer massief. Er is een aanzienlijke kans op stambreuk aanwezig., urgentie: -.
87.561,31	452.361,29	Leidschenveen	Achter lp nr 4	Poelpolderstraat	150	Salix alba 'Chermesina'	10-25 cm	Halfwas		26-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen boom is dood.Stamvoet: zwam/vraat.Stam: zwam/vraat.	Onderzoek: handmatig, Meerdere vruchtlichamen aanwezig. Boom is dood., urgentie: -.Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
84.743,89	451.709,77	Ypenburg	Geen	Ringelwikke	370	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	25-50 cm	Halfwas		26-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stamvoet: zwam/vraat.	Onderzoek: handmatig, Waarschijnlijk honingzwam >30% KANS OP WIND WORP AANWEZIG , urgentie: -.Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.
84.723,60	451.679,62	Ypenburg	Geen	Ringelwikke	388	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	25-50 cm	Halfwas		26-2-2025	D	Geen.	Geen.	Stamvoet: zwam/vraat.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.Onderzoek: handmatig, Waarschijnlijk honingzwam #> 30% grote kans op wind worp , urgentie: -.
84.593,71	451.502,18	Ypenburg	Geen	Ringelwikke	492	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	10-25 cm	Halfwas		26-2-2025	D	Geen.	Geen.	Algemeen boom is dood.	Rooien, urgentie: In beheerperiode - 12 mnd.

[illegible]

Bergeendsingel

Postcode: 2492HK
Boomnummer: 1
Mon. nummer:
Boomsoort: schietwilg
Latijnse naam: Salix alba 'Belders'
Coördinaten: 87980,888 453758,073



Omtrek: 140 cm

Locatie kenmerk: To lm 1

Controle datum: 27-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:

Faberlaan

Postcode: 2497AC
Boomnummer: 31
Mon. nummer:
Boomsoort: sierappel
Latijnse naam: Malus tschonoskii
Coördinaten: 84302,691 450282,973



Omtrek: 24 cm

Locatie kenmerk: To 22

Controle datum: 21-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:

Guirlande

Postcode: 2496VM


Boomnummer: 131

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 84839,395 451662,271



Omtrek: 122 cm

Locatie kenmerk: To lm 59

Controle datum: 26-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Honing zwam>30% Aanzienlijke kans aanwezig op windworp/stambreuk

Kampioensingel

Postcode: 2492WT


Boomnummer: 9

Mon. nummer:

Boomsoort: witte els

Latijnse naam: *Alnus incana* 'Laciniata'

Coördinaten: 87650,505 454145,019



Omtrek: 25 cm

Locatie kenmerk: Hsnr 21

Controle datum: 20-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: holten/inrotting.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: De jonge boom heeft al aanzienlijke schade aan de stam hierdoor heeft de boom geen toekomstperspectief.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Kerkuillaan

Postcode: 2496LH


Boomnummer: 21

Mon. nummer:

Boomsoort: lijsterbes

Latijnse naam: Sorbus aucuparia 'Rossica Major'

Coördinaten: 85932,192 451603,075



Omtrek: 65 cm

Locatie kenmerk: To huisnummer 28.

Controle datum: 28-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: holten/inrotting.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: De stam is voor meer dan 50% van de omtrek aangetast. De jonge boom heeft geen toekomstperspectief meer.


maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Kiekendiefstraat

Postcode: 2496XZ
 Boomnummer: 12
 Mon. nummer:
 Boomsoort: hemelboom
 Latijnse naam: Ailanthus altissima
 Coördinaten: 86335,741 451928,538



Omtrek: 45 cm
 Locatie kenmerk: Schuin to lp 6

Controle datum: 28-2-2025
 BVC risicocategorie: D
 Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
 Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:
 maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -
 omschrijving: Honingzwam >30%, aanzienlijke kans op stambreuk en of windworp aanwezig.

Laan van Nootdorp

Postcode: 2496RP


Boomnummer: 26

Mon. nummer:

Boomsoort: hemelboom

Latijnse naam: *Ailanthus altissima*

Coördinaten: 86236,9 452003,011



Omtrek: 67 cm

Locatie kenmerk: Lp nr 507

Controle datum: 28-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Stam: wonden.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Geen reactie hout aanwezig, de boom kan niet meer reageren op de aantasting. Horizontale scheuren in het kernhout aanwezig. Aanzienlijke kans op stambreuk aanwezig.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Marjoleinveld

Postcode: 2492LE


Boomnummer: 14

Mon. nummer:

Boomsoort: sierkers

Latijnse naam: Prunus 'Trailblazer'

Coördinaten: 87450,233 454047,988



Omtrek: 25 cm

Locatie kenmerk: speelterein

Controle datum: 4-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen kantelende kluit. Stam: scheefstand.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Molenslootpad

Postcode: 2495AH


Boomnummer: 82

Mon. nummer:

Boomsoort: es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior

Coördinaten: 83878,02 451882,46



Omtrek: 100 cm

Locatie kenmerk: geen

Controle datum: 7-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen essentaksterfte.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Molenslootpad

Postcode: 2495AH



Boomnummer: 87

Mon. nummer:

Boomsoort: es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior

Coördinaten: 83867,973 451893,612



Omtrek: 110 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: BVC 7-3-2025

risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen essentaksterfte.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Molenslootpad

Postcode: 2495AH


Boomnummer: 95

Mon. nummer:

Boomsoort: es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior

Coördinaten: 83769,069 451994,255



Omtrek: 110 cm

Locatie kenmerk: langs pad

Controle datum: 7-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen essentaksterfte.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Molenslootpad

Postcode: 2495AH


Boomnummer: 100

Mon. nummer:

Boomsoort: es

Latijnse naam: Fraxinus excelsior

Coördinaten: 83855,601 451906,897



Omtrek: 180 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 7-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen essentaksterfte.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Nijkampvaart

Postcode: 2497XJ



Boomnummer: 46

Mon. nummer:

Boomsoort: acacia

Latijnse naam: Robinia x ambigua 'Casque Rouge'

Coördinaten: 84876,617 450107,89



Omtrek: 57 cm

Locatie kenmerk: To 30

Controle datum: 12-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Pijlkruidveld

Postcode: 2492LM


Boomnummer: 44

Mon. nummer:

Boomsoort: paardenkastanje

Latijnse naam: *Aesculus hippocastanum*

Coördinaten: 87695,712 453802,853



Omtrek: 90 cm

Locatie kenmerk: z/k hsnr 13.

Controle datum: 19-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen bloedingsziekte. Stamvoet:
zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Secundaire aantasting van de porseleinzwam. Kbz ernstig

Plesmanlaan

Postcode: 2497CC



Boomnummer: 40

Mon. nummer:

Boomsoort: hemelboom

Latijnse naam: Ailanthus altissima

Coördinaten: 84982,988 450624,564



Omtrek: 53 cm

Locatie kenmerk: To hsnr 149

Controle datum: 20-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: wonden. Stam: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: De boom heeft een secundaire zwam aantasting. De boom klinkt tijdens het kloppen niet meer massief. Er is een aanzienlijke kans op stambreuk aanwezig.

Poelpolderstraat

Postcode: 2493VE



Boomnummer: 150

Mon. nummer:

Boomsoort: schietwilg

Latijnse naam: Salix alba 'Chermesina'

Coördinaten: 87561,313 452361,293



Omtrek: 82 cm

Locatie kenmerk: Achter lp nr 4

Controle datum: 26-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood. Stamvoet:
zwam/vraat. Stam: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Meerdere vruchtlichamen aanwezig. Boom is dood.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Ringelwikke

Postcode: 2496WS


Boomnummer: 370

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 84743,89 451709,77



Omtrek: 102 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 26-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Waarschijnlijk honingzwam >30% KANS OP WINDWORP AANWEZIG

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Ringelwikke

Postcode: 2496WS


Boomnummer: 388

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 84723,598 451679,624



Omtrek: 101 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 26-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stamvoet: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Waarschijnlijk honingzwam #> 30% grote kans op windworp

Ringelwikke

Postcode: 2496WP


Boomnummer: 492

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia
'Bessoniana'

Coördinaten: 84593,713 451502,181



Omtrek: 34 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 26-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Ringelwikke

Postcode: 2496WP


Boomnummer: 618

Mon. nummer:

Boomsoort: valse acacia

Latijnse naam: Robinia pseudoacacia

Coördinaten: 84615,44 451525,7



Omtrek: 79 cm

Locatie kenmerk: Geen

Controle datum: 26-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Kroon: afstervend.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Schelpenhof

Postcode: 2492ST


Boomnummer: 12

Mon. nummer:

Boomsoort: beverboom

Latijnse naam: Magnolia kobus

Coördinaten: 87908,127 453445,662



Omtrek: 27 cm

Locatie kenmerk: To 37

Controle datum: 25-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: wonden. Stamvoet: wond.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Slechte overwalling zichtbaar van de wonden. De stam is voor 50% van de omtrek zijn bast kwijt. De boom heeft geen toekomstperspectief meer.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Singel

Postcode: 2497BM


Boomnummer: 10

Mon. nummer:

Boomsoort: paardenkastanje

Latijnse naam: *Aesculus hippocastanum*
'Baumannii'

Coördinaten: 84542,901 450696,301



Omtrek: 55 cm

Locatie kenmerk: To om 14

Controle datum: 24-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen bloedingsziekte.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:


maatregel: Onderzoek: handmatig

urgentie: -

omschrijving: Boom is ernstig aangetast door Kbz.

Singel

Postcode: 2497GR
Boomnummer: 15
Mon. nummer:
Boomsoort: zomereik
Latijnse naam: Quercus robur
Coördinaten: 84762,501 450956,312



Omtrek: 25 cm
Locatie kenmerk: To tasla

Controle datum: 24-2-2025
BVC risicocategorie: D
Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Stamvoet: holten/inrotting.


Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig
urgentie: -
omschrijving: Ernstige inrottingen
maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:

Van Campenvaart

Postcode: 2497WV
 Boomnummer: 61
 Mon. nummer:
 Boomsoort: witte els
 Latijnse naam: *Alnus incana*
 Coördinaten: 85189,473 450017,577



Omtrek: 75 cm

Locatie kenmerk: To 87

Controle datum: 28-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: wonden. Stam: zwam/vraat.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.



maatregel: Rooien
 urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
 omschrijving:

maatregel: Onderzoek: handmatig
 urgentie: -

omschrijving: Echte tonderzwam aanwezig op 2 meter hoogte. De aantasting zorgt ervoor dat de boom gevoelig wordt voor stambreuk.

Wethouder Verheulplantsoen

Postcode: 2497BS
Boomnummer: 66
Mon. nummer:
Boomsoort: gevlekte trompetboom
Latijnse naam: Catalpa bignonioides 'Walter'
Coördinaten: 84633,927 450477,454



Omtrek: 129 cm

Locatie kenmerk: To 44

Controle datum: 20-2-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: wonden.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Onderzoek: handmatig
urgentie: -
omschrijving: vandalisme, boom is geringd
maatregel: Rooien
urgentie: In beheerperiode - 12 mnd
omschrijving:

Ypenburgse Boslaan

Postcode: 2496VG


Boomnummer: 506

Mon. nummer:

Boomsoort: schietwilg

Latijnse naam: Salix alba

Coördinaten: 85431,486 451602,832



Omtrek: 92 cm.

Locatie kenmerk: naast vijver

Controle datum: 4-3-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Beoordeling en advies bomen Kerkuillaan – Sorbus spp.

Datum: 8 september 2025

Opdracht: 7002281 – taaknr. 8.2.2.2

Opsteller: Tom de Rick

1. Aanleiding

Naar aanleiding van een melding van bewoners en een interne vraag om advies zijn de bomen in de Kerkuillaan (Sorbus spp.) beoordeeld. In de straat zijn eerder al enkele bomen vervangen. Momenteel vertonen twee bomen (bij huisnummer 30 en 40) sterke achteruitgang/afsterven, terwijl de overige exemplaren matige groei tonen.

2. Bevindingen

Sterfte: Twee bomen zijn volledig afgestorven.

Conditie overige bomen: Matige conditie, korte scheutlengte, dode twijgen in de kroon.

Groeiplaats: Beperkt, met concurrentie van Lonicera-onderbeplanting om water en voedingsstoffen.

Snoeiverleden: In eerdere onderhoudsrondes zijn forse takken verwijderd, soms bijna gelijk in diameter aan de stam. Hele takkransen zijn opgehoogd (afbeelding 1). Dit heeft geleid tot afgestorven bastbanen (afbeelding 2) en verminderde transportcapaciteit.



Afbeelding 1: detail van takkrans.



Afgestorven bastbaan.

Afbeelding 2: afgestorven bastbaan.

Weersinvloeden: De laatste jaren hebben langdurige droogteperioden plaatsgevonden, wat het herstelvermogen verder heeft beperkt.

Vergelijking: Jongere aanplant van Sorbus in dezelfde straat toont aan dat de soort op zich geschikt is, de verdrogingsverschijnselen zijn bij dit exemplaar beduidend minder aanwezig, ondanks de vermoedelijk nog beperkte kluit na verplanting.



Jonge Sorbus zonder verdrogingsverschijnselen.

4. Conclusie en Advies

Conclusie:

De combinatie van zware snoei, beperkte groeiplaats en droogte heeft geleid tot uitval van twee bomen en een verminderde conditie bij de overige Sorbus in de Kerkuillaan.

Er kunnen kleinere breuken van verdroogde twijgen voorkomen, maar dat is geen acuut veiligheidsrisico.

Advies:

De twee afgestorven bomen (boom nummer 14 en 21) verwijderen. D-formulieren zijn opgesteld voor de kapvergunning.

Sorbus kan worden herplant.

Toekomstige snoeirondes beperken en afstemmen op de conditie en het groei-tempo (geen zware ingrepen), zodat bomen reserves kunnen opbouwen en capaciteit houden om wonden af te grendelen.

Kerkuillaan

Postcode: 2496LH


Boomnummer: 17

Mon. nummer:

Boomsoort: lijsterbes

Latijnse naam: Sorbus aucuparia 'Rossica Major'

Coördinaten: 85908,726 451625,384



Omtrek: 60cm

Locatie kenmerk: Boom in verh.-Opgekroond

Controle datum: 4-9-2025

BVC risicocategorie: D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):
Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten: Geen.

maatregel: Rooien

urgentie: In beheerperiode - 12 mnd

omschrijving:

Herplantlijst BVC (rooien binnen 12 maanden) Leidschenveen-Ypenburg

Nr.	Locatie	Te kappen boomsoort	Boomnr	Te herplanten boomsoort	Opmerking
1	Faberlaan	Malus tschonoskii	31	Sorbus x arnoldiana 'Schouten'	
2	Guirlande	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	131	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	
3	Kampioensingel	Alnus incana 'Laciniata'	9	Alnus incana	
4	Kerkuillaan	Sorbus aucuparia 'Rossica Major'	21	Sorbus aucuparia var. Edulis	
5	Kerkuillaan	Sorbus aucuparia 'Rossica Major'	17	Sorbus aucuparia var. Edulis	los toegevoegd BVC-bestand
6	Kiekendiefstraat	Ailanthus altissima	12	Ulmus 'Clusius'	
7	Laan van Nootdorp	Ailanthus altissima	26	Acer pseudoplatanus 'Erectum'	
8	Molenslootpad	Fraxinus excelsior	82	Alnus glutinosa	
9	Molenslootpad	Fraxinus excelsior	87	Alnus glutinosa	
10	Molenslootpad	Fraxinus excelsior	95	Alnus glutinosa	
11	Molenslootpad	Fraxinus excelsior	100	Alnus glutinosa	
12	Pijlkruidveld	Aesculus hippocastanum	44	Castanea sativa 'Albomarginata'	
13	Plesmanlaan	Ailanthus altissima	40	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'	
14	Poelpolderstraat	Salix alba 'Chermesina'	150	Salix alba 'Chermesina'	
15	Ringelwikke	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	370	Sorbus aucuparia var. Edulis	
16	Ringelwikke	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	388	Sorbus aucuparia var. Edulis	
17	Ringelwikke	Robinia pseudoacacia	618	Sorbus aucuparia var. Edulis	
18	Schelpenhof	Magnolia kobus	12	Acer platanoides 'Cleveland'	
19	Singel	Quercus robur	15	Quercus robur	
20	Van Campenvaart	Alnus incana	61	Alnus incana	
21	Wethouder Verheulplantsoen	Catalpa bignonioides 'Walter'	66	Acer platanoides 'Faassen's Black'	
22	Ypenburgse Boslaan	Salix alba	506	Salix alba 'Belders'	

Dode en slechte bomen 2025 stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

Boom 1

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Boterbloemveld (Buurt de Velden)
Boomnummer	51
Boomsoort	Prunus sargentii 'Rancho'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	40 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Prunus sargentii 'Rancho'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 2

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Sportpad (Buurt De Velden)
Boomnummer	1
Boomsoort	Cornus mas
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	43 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Cratageus monogyna
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 3


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Volleybalplein (Buurt De velden)
Boomnummer	1
Boomsoort	Quercus cerris
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	110 cm
Gebreken kroon	Slechte kroon, geen blad op doorgaande spil
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Carpinus betulus 'Fastigiata'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 4

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Glazenmakerhof (Buurt De Vissen)
Boomnummer	57
Boomsoort	Aesculus hippocastanum
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	36 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Acer platanoides 'Faassen's Black'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets boom



Boom 5

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Libelsingel (Buurt De Vissen)
Boomnummer	48
Boomsoort	Fraxinus excelsior
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	105 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Tilia cordata 'Böhlje'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 6

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Watervogelstraat (Buurt De Vissen)
Boomnummer	47
Boomsoort	Tilia tomentosa 'Nijmegen'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	105 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Acer platanoïdes 'Cleveland'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 7


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Wilgenkade (Buurt De Vissen)
Boomnummer	4
Boomsoort	Quercus palustris
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	68 cm
Gebreken kroon	Slechte kroon, geen blad op doorgaande spil
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Quercus palustris
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 8


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Zoetermeerse Rijweg (Buurt De Vissen)
Boomnummer	893
Boomsoort	Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	58 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Alnus glutinosa
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 9


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Grietpolderstraat (Rietbuurt)
Boomnummer	2
Boomsoort	Paulownia tomentosa
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	86 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Tilia cordata 'Rancho'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 10

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Gerard Doggerlaan (Buurt De Lanen)
Boomnummer	42
Boomsoort	Salix alba 'Belders'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	167 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Salix alba 'Belders'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets boom



Boom 11

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Donau (Buurt De Rivieren)
Boomnummer	565
Boomsoort	Tilia tomentosa 'Brabant'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	110 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Nader te bepalen i.v.m. herinrichting (boomkeuze 1 ^e of 2 ^e grootte)
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets boom



Boom 12

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Ringelwikke (Buurt Bosweide)
Boomnummer	988
Boomsoort	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	48 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Populus tremula 'Tapiou'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



A map of the Bosweide area, showing a river (blue line) flowing through it. The map is divided into several colored zones: a large green area on the left, a pinkish-red area along the river, and a grey area on the right containing buildings. Numerous sampling points are marked with green dots and numbered. A red dot is located near the center of the green area, labeled 'Bosweide'. The buildings on the right are labeled with numbers: 167, 591, 163, 159, 161, 171, 124, and 122. The river is labeled 'Ringelweide' and 'Gullande'.

Boom 13


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Ringelwikke (Buurt Bosweide)
Boomnummer	307
Boomsoort	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	56 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Populus tremula 'Tapiau'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 14


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Ringelwikke (Buurt Bosweide)
Boomnummer	323
Boomsoort	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	72 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Sorbus aucuparia var. Edulis
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets boom



Boom 15


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Ringelwikke (Buurt Bosweide)
Boomnummer	634
Boomsoort	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	37 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Populus tremula 'Tapiou'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 16

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Singel (Vliegeniersbuurt)
Boomnummer	16
Boomsoort	Ailanthus altissima
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	38 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Betula pendula 'Tristis'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 17

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Singel (Vliegeniersbuurt)
Boomnummer	473
Boomsoort	Fraxinus excelsior 'Westhofs Glorie'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	90 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Castanea sativa
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 18


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Nootdorpse Landingslaan (Buurt Morgenweide)
Boomnummer	176
Boomsoort	Tilia x europaea 'Euchlora'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	53 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Tilia x europaea 'Euchlora'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 19


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Ypenburgse Boslaan (Buurt Morgenweide)
Boomnummer	426
Boomsoort	Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	140 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Alnus incana
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 20


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Ypenburgse Boslaan (Morgenweide)
Boomnummer	74
Boomsoort	Gleditsia triacanthos
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	61 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Carpinus betulus 'Fastigiata'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 21

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Plesmanlaan (Buurt Singels)
Boomnummer	33
Boomsoort	Ailanthus altissima
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	40 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Carpinus betulus 'Frans Fontaine'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 22

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Singel (Buurt Singels)
Boomnummer	131
Boomsoort	Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	93 cm
Gebreken kroon	Slechte kroon, geen blad op doorgaande spil
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Alnus incana
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



The map displays the Singels area in Rotterdam. Key features include the Singel canal (a large blue area), Ballingseelaan, Koolhovenlaan, and a cycle path (FIETSPAD). Numerous green dots are scattered across the map, each labeled with a number. Dot 131 is highlighted in red. The map also shows a large blue area representing water and a pink area representing a path or road.

Boom 23

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Vonkstraat (Buurt Singels)
Boomnummer	9
Boomsoort	Malus tschonoskii
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	55 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Prunus avium 'Plena'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 24


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Vonkstraat (Buurt Singels)
Boomnummer	7
Boomsoort	Malus tschonoskii
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	46 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Prunus avium 'Plena'
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 25


Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Van der Woudendijk (Waterbuurt)
Boomnummer	56
Boomsoort	Robinia x margaretta 'Pink Cascade'
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	37 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Sorbus aucuparia var. Edulis
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets



Boom 26

Boomgegevens

Controle datum	Augustus 2025
Stadsdeel	Leidschenveen-Ypenburg
Straatnaam (Buurt)	Veenwortel (Buurt De Bras)
Boomnummer	4
Boomsoort	Aesculus pavia
Stamomtrek op 130 cm boven maaiveld	49 cm
Gebreken kroon	Boom dood
Gebreken stam	Boom dood
Gebreken stamvoet	Boom dood
Ziekte / aantastingen / bijzonderheden	Boom dood
Advies technisch medewerker	Boom kappen
Inboet mogelijk ja/nee + soort	Crataegus monogyna
Aanwezigheid nesten/holten	Niet aangetroffen

Foto boom



Locatieschets

